

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 10:26  
Rapor No: 06-01-1490747  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 22.05.2026 14:55

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 10:26

# Full Plus Ekspertiz



## 06DAA796

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1490747 Araç Giriş Tarihi: 22.05.2026 14:55 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 10:26  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

## Araç Bilgileri

Plaka	06DAA796	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	37492	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NLHBM51JBNZ169461	Motor Gücü	74 kw
Marka	Hyundai	Motor Hacmi	1368cc
Rengi	KIRMIZI	Model	I20
İlk Tescil Tarihi	09-05-2022	Sonraki Muayene Tar.	22-05-2028
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 10:26  
Rapor No: 06-01-1490747  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 22.05.2026 14:55

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 10:26

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 10:26  
Rapor No: 06-01-1490747  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 22.05.2026 14:55

Sayfa: 4/10  
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 10:26

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Yakıcı madde izi, Taş izleri, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir ve deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sağ arka lamba camı hasarlı
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1490747 Araç Giriş Tarihi: 22.05.2026 14:55 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 10:26  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,8 m/km	3,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	53	69	16
2. Aks	44	49	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.312	1.118	14
2. Aks	1.0835	1.1005	1
El Freni	0.7	0.7185	2

### Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,3 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	5,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,3 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,7 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 10:26  
Rapor No: 06-01-1490747  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 22.05.2026 14:55

Sayfa: 6/10  
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 10:26

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 263 NM	Teker Torku 223 NM	Teker Gücü 46 KW	Test Hızı 126 km/h
Ruhsat Verisi Güç 74 KW	Test Sonucu Güç 56 KW	Kayıp Güç 12 KW	Performans % 75,68

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1490747 Araç Giriş Tarihi: 22.05.2026 14:55 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 10:26  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;

23.05.2026

Araç:

Hyundai i20 (GB) 1.4i 16V CVVT-i

Motor kodu:

G4 LC

Üretim yılı;

15-21

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

NLHBM51JBNZ169461 (kumanda İntesinden okunan)

Test edilmiş:

23.05.2026 10:10:17/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

MCS MCS Motor kontrolü benzin

ABS

ABS/ESP Anti blokaj sistemi (CAN 2008'de...

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN 2008'den itibaren)

Hata kodu B110200:

AKU VOLTAJİ

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Konfor

BCM Araç elektrik sistemi kumanda unite...

Konfor

CM Gosterge panosu (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
26.12.2023		ERP-Çarpışma	Hayır	14308.86	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 10:26  
Rapor No: 06-01-1490747  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 22.05.2026 14:55

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 10:26

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
> Çizik

## Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
> Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
> Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon >  
> Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 10:26  
Rapor No: 06-01-1490747  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 22.05.2026 14:55

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 10:26

## Diğer



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon  
simidi > Deforme Olmuş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde  
ile Zarar Görmüş



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz  
aynası kapağı > Küçük Çizik



Arka lambalar, Arka lamba  
camı, sağ > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu >  
Taş izi

## Notlar

**Hasarlar ile ilgili notlar;**  
Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1490747 Araç Giriş Tarihi: 22.05.2026 14:55 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 10:26  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası