

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 14:17  
Rapor No: 06-01-1473532  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:40

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 14:17

# Full Plus Ekspertiz



## 06BRD767



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1473532 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 14:17  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	06BRD767	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	118905	<b>Yakıt Cinsi</b>	Dizel
<b>Şase</b>	TMAJ3817GKJ923770	<b>Motor Gücü</b>	100 kw
<b>Motor Hacmi</b>	1598cc	<b>Marka</b>	Hyundai
<b>Rengi</b>	KAHVERENGİ	<b>Model</b>	Tucson
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	21-11-2019	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	08-06-2026
<b>Model Yılı</b>	2019	<b>Araç Tipi</b>	SUV
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 14:17  
Rapor No: 06-01-1473532  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:40

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 14:17

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 14:17  
Rapor No: 06-01-1473532  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:40

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 14:17

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut. Ön tamponda hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Enjektör pulları ses yapıyor.
Şanzıman	BAKIM GEREKLİ	Hafif yağ kaçağı
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	V kayışı çatlak
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1473532 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 14:17  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.8 m/km	3.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	81	8
2. Aks	66	70	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.798	1.594	11
2. Aks	1.0305	1.0855	5
El Freni	1.607	1.575	1

### Verimlilik

34

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/55/18	98V	4,84 mm	Kışlık
Sol Arka	235/55/18	98V	5,71 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/55/18	98V	4,77 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/55/18	98V	5,62 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1473532 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 14:17  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 100	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1473532 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 14:17  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon: Hella Gutmann Solutions GmbH  
Faks: mega macs PC  
E-mail:  
Internet;

26.03.2026

Araç:

Hyundai Tucson (TL) 1.6 16V CRDi

Motor kodu:

D4 FE

Uretim yili;

18-20

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

TMAJ3817GKJ923770 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

26.03.2026 13:28:21/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P24C7:

Kurum partikiil sensori sıcaklık sensori

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

MCS Motor kontrolü dizel (CAN)

Hata kodu P067100:

KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P067200:

KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P067400:

KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 4

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P24C700:

Kurum partikiil sensörü

MANTIKSIZ SICAKLIK DEGERI

Motor

SCR secici katalitik NOx indirgemesi

ABS

ABS/ESP Anti blokaj sistemi (CAN)

Hava yastigi

Airbag (CAN)

Klima

AC Klima sistemi (CAN)

Konfor

SJB Smart Junction Box (CAN)

Konfor

BCM Arac elektrik sistemi kumanda unite...

Konfor

CM Gosterge panosu (CAN)

Sanziman

DCT Cift debriyajli sanziman

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Direksiyon

EPS elektromekanik servo direksiyon

Lastik basinci kontrolü

TPMS Lastik basinci kontrol sistemi (CAN)

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-1473532 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 14:17  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

TMAJ3817GKJ923770 şase nolu ve 06BRD767 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 14:17  
Rapor No: 06-01-1473532  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:40

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 14:17

## Araç Resimleri



## Vuruk



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 14:17  
Rapor No: 06-01-1473532  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:40

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 14:17

## Diğer



Şanziman, Şanziman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Tampon, ön, Ön tampon > Kırılmış




İlave parçalar, ön, Ön panjur > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motorsöğütması, Kayış > Çatlak



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

### Diğer notlar;

V kayışında çatlaklar olduğundan dyno testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1473532 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 14:17  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası