

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2026 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1461787 Araç Giriş Tarihi: 07.02.2026 10:35 Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2026 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EEP034



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2026 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1461787 Araç Giriş Tarihi: 07.02.2026 10:35 Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2026 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06EEP034	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	32619	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	TMAJB81AHPJ412770	Motor Gücü	100 kw
Marka	Hyundai	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRI	Model	Tucson
İlk Tescil Tarihi	03-01-2024	Sonraki Muayene Tar.	05-10-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2026 11:07
Rapor No: 06-01-1461787
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.02.2026 10:35

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2026 11:07

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2026 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1461787 Araç Giriş Tarihi: 07.02.2026 10:35 Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2026 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ lamba camı hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2026 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1461787 Araç Giriş Tarihi: 07.02.2026 10:35 Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2026 11:07
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.2 m/km	3,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	71	9
2. Aks	66	71	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.1035	0.974	11
2. Aks	1.2965	1.2505	3
El Freni	130	165	21

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/19	103V	7,92 mm	Kışlık
Sol Arka	235/50/19	103V	8,02 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/50/19	103V	7,96 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/50/19	103V	8,05 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2026 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1461787 Araç Giriş Tarihi: 07.02.2026 10:35 Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2026 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.02.2026 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1461787	Araç Giriş Tarihi:	07.02.2026 10:35	Araç Çıkış Tarihi:	07.02.2026 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

07.02.2026

Arac:

Hyundai Tucson (NX) 1.6 16V CRDi Mild-Hybrid 4x4

Motor kodu:

D4 FE

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

TMAJB81AHPJ412770 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.02.2026 10:35:07 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P24A2:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Motor

MCS Motor kontrolü dizel (CAN)

Hata kodu P24A200:

Kurum partikil filtresi rejenerasyonu bank 1

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

SCR secici katalitik NOx indirgemesi

ABS

AEB Acil durum fren asistanı

ABS

ABS/ESP Anti blokaj sistemi (CAN)

Hava yastığı

Airbag (CAN)

Klima

AC Klima sistemi (CAN)

Konfor

SPAS Park asistanı

Konfor

SMK Anahtarsız giriş sistemi

Konfor

PTG Otomatik yukarı açılır arka kapı

Konfor

PSM koltuk kontrol linitesi

Konfor

LKAS seritte tutma asistanı

Konfor

CM Gosterge panosu (CAN)

Konfor

CGW Merkezi Gateway kumanda ünitesi

Konfor

BSDL Yanda nesne tanıma modüllü sol

Konfor

BSDR Yanda nesne tanıma modüllü sağ

Konfor

BCM Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi...

Konfor

WPC Wireless Power Charger

Konfor

SHVU F koltuk ısıtıcısı/koltuk havalandırma...

Konfor

MLM İç mekan aydınlatması

Sanziman

DCT Çift debriyajlı sanziman (CAN)

Sanziman

İMT otomatikleştirilmiş manuel sanziman

Sanziman

AWD Dört tekerden çekişli (CAN)

Sanziman

E-Shift vites kolu modülü

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Sanziman

SCU Shift-by-Wire

Hırsızlık koruması

IMMO immobilizer

Direksiyon

EPS elektromekanik servo direksiyon

Ses/Video

AMP Amplifikatör

Ses/Video

AVN Navigasyon sistemi

Lastik basıncı kontrolü

TPMS Lastik basıncı kontrolü

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.02.2026 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1461787	Araç Giriş Tarihi:	07.02.2026 10:35	Araç Çıkış Tarihi:	07.02.2026 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

TMAJB81AHPJ412770 şase nolu ve 06EEP034 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.02.2026 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1461787	Araç Giriş Tarihi:	07.02.2026 10:35	Araç Çıkış Tarihi:	07.02.2026 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Motor, Motor > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.02.2026 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1461787	Araç Giriş Tarihi:	07.02.2026 10:35	Araç Çıkış Tarihi:	07.02.2026 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı




Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Farlar, Far camı, sağ >
Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araç 4x4 olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.02.2026 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1461787	Araç Giriş Tarihi:	07.02.2026 10:35	Araç Çıkış Tarihi:	07.02.2026 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası