

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1393791 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2025 16:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34CFM360



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1393791 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2025 16:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34CFM360	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	47278	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	1C4BU0000KPK75076	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Jeep
Rengi	GRİ	Model	Renegade
Sonraki Muayene Tar.	2026-08-14	Model Yılı	2019
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1393791 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2025 16:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar,ezik,çizik ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli ,çizik
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Harici ses mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1393791 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2025 16:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.6 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	80	2
2. Aks	41	56	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.435	1.66	13
2. Aks	0.827	0.866	4
El Freni	1.6685	1.8465	9

Verimlilik

32

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	4,6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	6,03 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	4,35 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	6,09 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1393791 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2025 16:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1393791 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2025 16:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.07.2025

Arac:

Jeep Renegade (BV) 1.3i 16V T-GDI FWD

Motor kodu:

EYF (55 2823 28)

Üretim yılı;

19-21

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

1C4BU00000KPK75076 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.07.2025 16:42:43 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor - Benzin

ABS

ABS/ESC kumanda iinitesi

Hata kodu U0001-87:

CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı kumanda linitesi

Klima

Klima kumanda iinitesi

Konfor

Arac elektrik sistemi kumanda unitesi

Konfor

Cok islevli modiiil

Hata kodu U2005-87:

Hata kodu

Hata kodu henlz belgelenmedi.

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

On kamera sistemi

Konfor

Park asistani

Hata kodu U193B-29:

GOVDE ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI

sinyal/iletisim yok

Konfor

Giivenlik Gateway Modu

Konfor

Radyo frekansi Hub-Modiil

Hata kodu B1001-21:

Anahtarsiz giris sistemi vericisi 1

Fonksiyon hatalıdır.

Sanziman

Otomatik sanziman

Sanziman

Vites secme kolu modiilii

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Ses/Video

Infotainment elektronik kumanda iinitesi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.07.2025 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1393791	Araç Giriş Tarihi:	11.07.2025 16:21	Araç Çıkış Tarihi:	11.07.2025 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***5076 şasi nolu CHRYSLER JEEP RENEGADE 1.3 150 DDCT LONGITUDE S4 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.07.2025 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1393791	Araç Giriş Tarihi:	11.07.2025 16:21	Araç Çıkış Tarihi:	11.07.2025 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1393791 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2025 16:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş




Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1393791 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2025 16:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Motor	Motor - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Motorda hafif harici ses olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.07.2025 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1393791	Araç Giriş Tarihi:	11.07.2025 16:21	Araç Çıkış Tarihi:	11.07.2025 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası