

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1453068	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 16:33	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06EAL391



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1453068 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06EAL391	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	91422	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	1C4NJCBA5PPP48965	Motor Gücü	96 kw
Marka	Jeep	Motor Hacmi	1469cc
Rengi	SİYAH	Model	Renegade
İlk Tescil Tarihi	28-09-2023	Sonraki Muayene Tar.	15-06-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 17:17
Rapor No: 06-01-1453068
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 16:33

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 17:17

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1453068 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizik, yakıcı madde hasarı ve taş izi mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir mevcut..
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1453068 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.5 m/km	3.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	88	1
2. Aks	68	68	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.992	1.565	21
2. Aks	0.9405	0.9765	3
El Freni	0.9355	0.811	13

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	4,95 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	5,04 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	4,92 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	5,07 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1453068 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1453068	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 16:33	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

06.01.2026

Arac:

Jeep Renegade (BV) 1.3i 16V 4xe Plug-in-Hybrid

Motor kodu:

EYG (55 2636 23)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

1C4NJJCBA5PPP48965 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

06.01.2026 17:05:50 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor - Benzin

Motor

Hibrid sistem kumanda ünitesine

Motor

Elektrikli akit modülü

ABS

ABS/ESC kumanda ünitesi

Hava yastığı

Hava yastığı kumanda ünitesi

Klima

Klima kumanda ünitesi

Konfor

Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi

Konfor

Çok işlevli modül

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

On kamera sistemi

Hata kodu C14A5-68:

RADAR SENSÖRÜ

Kişiler gorus

Konfor

Park asistanı

Konfor

Güvenlik Gateway Modu

Sanziman

Otomatik sanziman

3*

Hata kodu P3955-00:

Hata kodu P3963-00:

Hata kodu U0415-00:

Hata kodu

Hata kodu henüz belgelenmedi.

Sanziman

Vites seçme kolu modülü

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Infotainment elektronik kumanda ünitesi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1453068	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 16:33	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

1C4NJCBA5PPP48965 şase nolu ve 06EAL391 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1453068	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 16:33	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 17:17
Rapor No: 06-01-1453068
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 16:33

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 17:17



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Nikelaj, alt > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Nikelaj, alt > Çizik



Kapı, sol ön, Nikelaj, alt > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1453068	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 16:33	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş Izi




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Taş Izi



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1453068	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 16:33	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası