

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12  
Rapor No: 06-01-2421594 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 10:42 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:43  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 34FEC598



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-2421594 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 10:42 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |                   |            |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Plaka                | 34FEC598          | Şanzıman Tipi     | Otomatik   |
| KM                   | 137757            | Yakıt Cinsi       | Benzin     |
| Şase                 | KNADC514BN6665439 | Motor Gücü        | 74 kw      |
| Ruhsat Motor No      | G4LCNS876269      | Marka             | Kia        |
| Motor Hacmi          | 1368cc            | Rengi             | GRİ        |
| Model                | Rio               | İlk Tescil Tarihi | 16-04-2022 |
| Sonraki Muayene Tar. | 15-03-2027        | Model Yılı        | 2022       |
| Araç Tipi            | Hatchback         | Ruhsat Sahibi     | TAN OTO    |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |                   |            |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:43  
Rapor No: 06-01-2421594  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 10:42

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:43

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-2421594 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 10:42 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                              |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezikler, çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut                     |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                                     |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Çizikler, deformeler, hasar ve kir mevcut                           |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                                     |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                                     |
| Silecekler                                    |       |                                                                     |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                                     |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                                     |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jant kapaklarında çizikler mevcut ve sağ arka lastik hava kaçırıyor |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       | Ön fren diskleri aşınmış                                            |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                                     |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                                     |
| Şanzıman                                      |       |                                                                     |
| Diferansiyel                                  |       |                                                                     |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                                     |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                                     |
| Park Sensörleri                               |       |                                                                     |
| Araç Altı                                     |       |                                                                     |
| Akü                                           |       |                                                                     |
| Klima                                         |       |                                                                     |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       | Ön cam taş vuruğu                                                   |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                                     |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                                     |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                                     |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-2421594 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 10:42 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:43  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 4.0 m/km | 0.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 69      | 75      | 6        |
| 2. Aks | 83      | 86      | 3        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ   | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|-------|-----------|
| 1. Aks                     | 280    | 275   | 2         |
| 2. Aks                     | 350    | 325   | 7         |
| El Freni                   | 1.7915 | 1.675 | 6         |

### Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 185/65/15 | 88T                | 4,73 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 185/65/15 | 88T                | 3,9 mm        | Kışlık |
| Sağ Ön   | 185/65/15 | 88T                | 4,5 mm        | Kışlık |
| Sağ Arka | 185/65/15 | 88T                | 3,85 mm       | Kışlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:43  
Rapor No: 06-01-2421594  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 10:42

Sayfa: 6/12  
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:43

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 271                 | 192             | 46         | 156          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 74                  | 58              | 11         | 78,38        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 02.10.2025 16:43 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/12             |
| Rapor No:     | 06-01-2421594    | Ara  Giriş Tarihi: | 30.09.2025 10:42 | Ara  Çıkış Tarihi: | 02.10.2025 16:43 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

30.09.2025

Arac:

Kia Rio (YB) 1.4i 16V CVVT-i

Motor kodu:

G4 LC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

KNADC514BN6665439 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

30.09.2025 10:56:35 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

T m yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

MCS MCS Motor kontrol  benzin

ABS

ABS Anti blokaj sistemi

Hava yastığı

Airbag (CAN)

Konfor

CM Gosterge panosu

Konfor

BCM karoseri kumanda iinitesi

Direksiyon

EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon ...

Lastik basıncı kontrol 

TPMS Lastik basıncı kontrol sistemi CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*5439 şasi nolu KIA RIO COOL 1.4 100 6AT markalı aracın SBM kayıtlarında ge miş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 02.10.2025 16:43 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/12             |
| Rapor No:     | 06-01-2421594    | Araç Giriş Tarihi: | 30.09.2025 10:42 | Araç Çıkış Tarihi: | 02.10.2025 16:43 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:43  
Rapor No: 06-01-2421594  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 10:42

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:43



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

## Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

## Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:43  
Rapor No: 06-01-2421594  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 10:42

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:43



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Spoiler > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12  
Rapor No: 06-01-2421594 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 10:42 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:43  
Mersis No: 0309073518100001




Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş

#### Parça Grubu

Fren sistemi

#### Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

## Notlar

#### Diğer notlar;

Araç mikron değerleri yüksek ve değişiklik göstermektedir

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 02.10.2025 16:43 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 12/12            |
| Rapor No:     | 06-01-2421594    | Araç Giriş Tarihi: | 30.09.2025 10:42 | Araç Çıkış Tarihi: | 02.10.2025 16:43 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası