

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 16.12.2025 11:35 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 1/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1445691    | Araç Giriş Tarihi: | 16.12.2025 10:59 | Araç Çıkış Tarihi: | 16.12.2025 11:35 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

# Full Plus Ekspertiz



## 06BJF421



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1445691 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 11:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |            |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka             | 06BJF421          | Şanzıman Tipi        | Otomatik   |
| KM                | 104162            | Yakıt Cinsi          | Dizel      |
| Şase              | U5YPH812HKL688462 | Motor Gücü           | 100 kw     |
| Marka             | Kia               | Motor Hacmi          | 1598cc     |
| Rengi             | GRI               | Model                | Sportage   |
| İlk Tescil Tarihi | 05-03-2019        | Sonraki Muayene Tar. | 30-03-2026 |
| Model Yılı        | 2019              | Araç Tipi            | SUV        |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 5 Kapı     |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 11:35  
Rapor No: 06-01-1445691  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:59

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 11:35

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1445691 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 11:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar                                                                |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       | Ezik , çizik ve hasar mevcut.                                         |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |                                                                       |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       |                                                                       |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |                                                                       |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       | Far camları deforme.                                                  |
| Silecekler                                       |       |                                                                       |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |                                                                       |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |                                                                       |
| Lastik ve Jantlar                                |       |                                                                       |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       |                                                                       |
| Yürür Aksam                                      |       |                                                                       |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       | adblue kontrol uyarı ikaz lambası yanıyor                             |
| Şanzıman                                         |       |                                                                       |
| Diferansiyel                                     |       |                                                                       |
| Direksiyon Sistemi                               |       |                                                                       |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       |                                                                       |
| Park Sensörleri                                  |       |                                                                       |
| Araç Altı                                        |       |                                                                       |
| Akü                                              |       | Araç akü takviyesiyle çalıştırıldığından dolayı akü testi yapılamadı. |
| Klima                                            |       |                                                                       |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       |                                                                       |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |                                                                       |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |                                                                       |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |                                                                       |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1445691 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 11:35  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA      |
|-----------|-----------|
| -1.4 m/km | -3.1 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 75      | 76      | 1        |
| 2. Aks | 77      | 68      | 9        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 2.404  | 2.071  | 13        |
| 2. Aks                     | 0.952  | 1.0295 | 7         |
| El Freni                   | 1.6295 | 1.7425 | 6         |

### Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 225/60/17 | 103H               | 6,42 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 225/60/17 | 103H               | 6,68 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 225/60/17 | 103H               | 6,46 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 225/60/17 | 103H               | 6,73 mm       | Kışlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1445691 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 11:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 100                 | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 16.12.2025 11:35 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1445691    | Araç Giriş Tarihi: | 16.12.2025 10:59 | Araç Çıkış Tarihi: | 16.12.2025 11:35 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

16.12.2025

Arac:

Kia Sportage (QL) 1.6 16V CRDi 4WD

Motor kodu:

D4 FE

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

U5YPH812HKL688462 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

16.12.2025 11:27:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P208B:

KATI MADDESİ POMPASI KONTROLU

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

MCS Motor kontrolü dizel

Hata kodu P067200:

KIZDIRMA BUJISI SİLİNDİR 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Motor

SCR seçici katalitik NOx indirgemesi

Hata kodu P208B00:

KATI MADDESİ POMPASI KONTROLU

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS Anti blokaj sistemi

Hava yastığı

Airbag (CAN)

Hata kodu B174800:

YOLCU TARAFI ON DARBE SENSÖRÜ

HATALI İLETİSİM!

Klima

AC klima

Konfor

BCM Arac elektrik sistemi kumanda unite...

Konfor

CM Gosterge panosu

Konfor

SJB Smart Junction Box (CAN)

Sanziman

AWD Dört tekerden çekisli (CAN)

Hata kodu P1779:

Güç kaynağı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P1820:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

4 tekerlekten çekis sistemine geçiş pnomatik pompa

ELEKTRİK KONTROL AKIMI ÇOK YÜKSEK!

Sanziman

DCT Çift debriyajlı sanziman

Direksiyon

EPS elektromekanik servo direksiyon

Lastik basıncı kontrolü

TPMS Lastik basıncı kontrol sistemi CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 16.12.2025 11:35 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1445691    | Araç Giriş Tarihi: | 16.12.2025 10:59 | Araç Çıkış Tarihi: | 16.12.2025 11:35 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Tramer Sorgulaması

U5YPH812HKL688462 şase nolu ve 06BJF421 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 11:35  
Rapor No: 06-01-1445691  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:59

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 11:35

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik

## Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1445691 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 11:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Pano/Göstergeler, Pano/Göstergeler > Uyarı Lambası Yanıyor

## Notlar

### Diğer notlar;

Motor kaputu, sağ ve sol ön çamurluklarda folyo söküm izleri mevcut. Araç 4x4 olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 16.12.2025 11:35 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1445691    | Araç Giriş Tarihi: | 16.12.2025 10:59 | Araç Çıkış Tarihi: | 16.12.2025 11:35 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası