

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2026 11:47
Rapor No: 06-01-2474486
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:09

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2026 11:47

Full Plus Ekspertiz



34FB1817

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2026 11:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2474486 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2026 11:47
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34FB1817	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	125708	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	U5YPC814BDL387978	Motor Gücü	99 kw
Motor Hacmi	1591cc	Marka	Kia
Rengi	GRİ	Model	Sportage
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2013
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2026 11:47
Rapor No: 06-01-2474486
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:09

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2026 11:47

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, hasarlar ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler, kir , yakıcı madde ve hasarlar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ ve sol far camları solma mevcut. Arka reflektör sağ çizik
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Arka fren balataları aşınmış. Kullanıma uygun seviyede
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediğinden dolayı akü testi yapılamadı
Klima		Klima soğutması zayıf
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2026 11:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2474486 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2026 11:47
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	3,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	68	4
2. Aks	62	57	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	215	215	0
2. Aks	219	235	7
El Freni	252	158	37

Verimlilik

47

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/60/17	103V	7,02 mm	Kışlık
Sol Arka	225/60/17	103V	7,14 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/60/17	103V	7,01 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/60/17	103V	7,19 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2026 11:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2474486 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2026 11:47
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
99	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2026 11:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2474486 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2026 11:47
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
30.03.2026
Araç: Kia Sportage (SL) 1.6i 16V GDi
Motor kodu: GA4FD
Üretim yılı: 10-15
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: U5YPC814BDL387978 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 30.03.2026 09:15:34 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor MCS MCS Motor kontrolü benzin 0
ABS ABS Anti blokaj sistemi 1
Hata kodu C1623:
Direksiyon açısı sensörüne CAN-Bus-bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hava yastığı Airbag (CAN) 0
Klima AC Klima sistemi (ISO) 0
Güvenlik SPAS Park asistanı 1
Hata kodu C1687:
CAN-BUS
VERİ ÇALIŞMA ZAMANI GEÇERLİ ARALIK DIŞINDA
Konfor BCM karoseri kumanda ünitesi 0
Konfor SMK Anahtarsız giriş sistemi 0
Konfor SJB Smart Junction Box (ISO) 0
Şanzıman A/T Otomatik şanzıman (CAN) 0
Direksiyon EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon
... 2
Hata kodu C1696:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu C1612:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
KAYIP VEYA DOĞRU OLMAYAN MESAJ
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.09.2025		ERP-Çarpışma	Hayır	12394.69	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2026 11:47
Rapor No: 06-01-2474486
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:09

Sayfa: 7/12
Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2026 11:47

Araç Resimleri



Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2026 11:47
Rapor No: 06-01-2474486
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:09

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2026 11:47



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Sis lambaları, Sis farı camı, sol > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Tampon, arka, Spoiler > Çizik



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2026 11:47
Rapor No: 06-01-2474486
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:09

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2026 11:47

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer



Pano/Göstergeler, Pano, orta > Hasarlı



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı




Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Islak-Nemli



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2026 11:47
Rapor No: 06-01-2474486
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:09

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2026 11:47



Taban, Paspaslar >
Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Yakıcı Madde ile
Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites körüğü >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot
> Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Kalorifer/Klima

Fren sistemi

Motorsoğutması

Parça ve Hasar

Kalorifer/Klima - Arızalı

Fren balataları, arka - Aşınmış

Kayış - Ses Yapıyor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2026 11:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2474486 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2026 11:47
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurluk bağlantı civatası işlemlidir

Diğer notlar;

Muhtelif yerlerde ezik çizik, taş izleri ve paslanmalar mevcut. Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur tespiti yapılamadı. Araç rot ayarı önerilir

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2026 11:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-2474486 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2026 11:47
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası