

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 16:44 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-03-1378846 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 16:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 16:44
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FF5148

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 16:44 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-03-1378846 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 16:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 16:44
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06FF5148	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	200129	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDD2462121N085646	Motor Gücü	80 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	KIRMIZI	Model	B
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2014
Araç Tipi	MPV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 16:44 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-03-1378846 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 16:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 16:44
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik , çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deformeler mevcut.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Aşınmış.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo bağlantı hortumunda terleme mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü verileri okunamadığı için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 16:44 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-03-1378846 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 16:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 16:44
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.5 m/km	2.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	78	3
2. Aks	62	64	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.8765	2.588	10
2. Aks	1.8825	1.8055	4
El Freni	1.935	1.8205	5

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5,23 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,85 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5,34 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,79 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 16:44 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-03-1378846 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 16:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 16:44
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
80	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	28.05.2025 16:44	Bayi No:	0603	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-03-1378846	Araç Giriş Tarihi:	28.05.2025 16:07	Araç Çıkış Tarihi:	28.05.2025 16:44
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

28.05.2025

Arac:

Ford Tourneo Courier 1.6 8V TDCi

Motor kodu:

T3CA

Üretim yılı;

14-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMHM12753 (kumanda Ulnitesinden okunan)

Test edilmiş:

28.05.2025 15:55:07 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0006A:

HAVA KUTLESI SENSORU/EMME BORUSU BASINC SENSORU

HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu P0006A:

HAVA KUTLESI SENSORU/EMME BORUSU BASINC SENSORU

HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu P0006A:

HAVA KUTLESI SENSORU/EMME BORUSU BASINC SENSORU

HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu P1102:

Hava kutle olcer

SINYAL NOMINAL DEGER ARALIGINDA ANCAK BEKLENENDEN

DUSUK

Motor

Motor PCM Dizel TDCi

Hata kodu P0006A:

HAVA KUTLESI SENSORU/EMME BORUSU BASINC SENSORU

HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu P1102:

Hava kutle olcer

SINYAL NOMINAL DEGER ARALIGINDA ANCAK BEKLENENDEN

DUSUK

Hata kodu P1412:

EGR valfi

VALFTE SIKISMA

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

GPS modiiiii CAN

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Yolcu kapisi modiiiii (CAN)

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

Aksesuar arayiz modulii APIM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 16:44 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-03-1378846 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 16:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 16:44
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.07.2024		Çarpışma	Hayır	12165	TL
03.05.2017		ERPÇarpma	Hayır	720	TL
28.01.2016		ERPÇarpışma	Hayır	1736.02	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	28.05.2025 16:44	Bayi No:	0603	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-03-1378846	Araç Giriş Tarihi:	28.05.2025 16:07	Araç Çıkış Tarihi:	28.05.2025 16:44
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 16:44 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-03-1378846 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 16:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 16:44
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kaporta, Muhafaza, orta > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Kapı, sağ ön, Cam/Ayna/Koltuk kumanda tuşları > Deforme Olmuş



Kapı, sol arka, Cam/Ayna/Koltuk kumanda tuşları > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Cam/Ayna/Koltuk kumanda tuşları > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Tampon, arka

Parça ve Hasar

Arka tampon - Hasarlı

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastiklerde deformeler mevcut.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle boya kusur tespiti yapılamamıştır. Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamamıştır. Intercooler hortumlarında ki terlemelerden dolayı dyno testine alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	28.05.2025 16:44	Bayi No:	0603	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-03-1378846	Araç Giriş Tarihi:	28.05.2025 16:07	Araç Çıkış Tarihi:	28.05.2025 16:44
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası