

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 16:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1429678 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 15:42 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 16:45
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



24ABP311

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 16:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1429678 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 15:42 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 16:45
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	24ABP311	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	17971	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	LSJA24U95PN229686	Motor Gücü	119 kw
Marka	MG	Motor Hacmi	1490cc
Rengi	GRİ (Titanyum Gümüş-Metalik)	Model	HS
Sonraki Muayene Tar.	2026-08-06	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 16:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1429678 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 15:42 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 16:45
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, hasar ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka sağ lamba camı çizik
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ iç aks yağ kaçağı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 16:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1429678 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 15:42 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 16:45
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,1 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	64	2
2. Aks	63	60	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	419	416	1
2. Aks	339	340	0
El Freni	153	145	5

Verimlilik

96

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/18	97V	6,09 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/18	97V	6,32 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/18	97V	6,02 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/18	97V	6,43 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 16:45
Rapor No: 06-01-1429678
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 15:42

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 16:45

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
95	4678	49,8	157
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
119	76	1784	63,87
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 16:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1429678 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 15:42 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 16:45
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
23.10.2025
Araç: MG Motors HS 1.51 16V T
Motor kodu: 15E4E
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: LSJA24U95PN229686 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 23.10.2025 16:29:50 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor ECM motor elektroniği 1
Hata kodu PO55F23:
ABS SCS Sürüş dinamiği kontrolü 2
Hata kodu C100B86:
MOTOR TORKU
HATALI SİNYAL
Hata kodu C180377:
El freni aktüatörü
İstenen pozisyona ulaşılamıyor.
Hava yastığı SDM hava yastığı 0
Klima HVAC Kalorifer/klima
=X
Hata kodu B14111C;
Ortam havası sıcaklık sensörü
HATALI SİNYAL
Konfor GW Gateway 1
Hata kodu U024587:
On bilgi-eğlence kumanda ünitesine için CAN-Bus/bağlantı
HATALI İLETİŞİM!
Konfor BCM Araç elektrik sistemi elektroniği 9
Hata kodu U022287:
Sürücü kapısı cam kriko motoruna veri yolu bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U022387:
Yolcu kapısı cam kriko motoruna veri yolu bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U022487:
Arka sol cam kriko motoruna veri yolu bağlantısı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U022587:
Arka sağ cam kriko motoruna veri yolu bağlantısı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U023687:
Elektrik direksiyon kilitleme kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U023187:
Yağmur/ışık sensörüne LIN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U021587:
Sürücü kapısı kontrol ünitesine bağlantı
İLETİŞİM YOK
Hata kodu U115B87:
Ön park yardımına CAN-Bus-bağlantısı
HATALI İLETİŞİM!
Hata kodu U115C87:

Arka park yardımına CAN-Bus-bağlantısı
HATALI İLETİŞİM!
Konfor IPK Gösterge panosu
Hata kodu U150000:
Araç tanıtım numarası (VIN)
TELAİ HATALI!
Hata kodu U024587:
On bilgi-eğlence kumanda ünitesine için CAN-Bus/bağlantı
HATALI İLETİŞİM!
Hata kodu B124104:
Gösterge grubu
Görüntü işleme modülü hatalıdır.
Konfor FVCM Ön kamera sistemi
Hata kodu U042081:
Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantısı
ALINAN GEÇERSİZ VERİ
Hata kodu U044781:
Merkezi Gateway A için CAN-Bus/bağlantı
ALINAN GEÇERSİZ VERİ
Hata kodu U130B81:
ön kamera ve ön radar sensörü arasında CAN-bağlantı
MANTIKSIZ SİNYAL
Hata kodu U041681:
Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
"Sürüş dinamiği kontrolü verileri" CAN mesajı eksiktir.
Konfor AVM Panoramik kamera
IEE | DY. Le e A LI - EE =
Hata kodu B1AE201:
Tüm çevreyi görüntüleme kamerası ön
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1AE301:
Arka tüm çevreyi görüntüleme kamerası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1AE001:
Sol tüm çevreyi görüntüleme kamerası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1AE101:
Sağ tüm çevreyi görüntüleme kamerası
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor FDR Adaptif hız kontrol sistemi radar se...
Hata kodu B19C181:
Fren müdahaleli ön çarpışma uyarı sistemi
Geçersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.
Hata kodu B19C281:
Fren müdahaleli ön çarpışma uyarı sistemi
Geçersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.
Hata kodu B19C381:
Adaptif hız kontrol sistemi
Geçersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.
Hata kodu B19C481:
Fren müdahaleli ön çarpışma uyarı sistemi
Sürüş dinamiği kontrolü desteklenmediğinden devre dışı bırakıldı.
Hata kodu B19C704:
On tekerlek sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B19C978:
On tekerlek sensörü

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.10.2025 16:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1429678	Araç Giriş Tarihi:	23.10.2025 15:42	Araç Çıkış Tarihi:	23.10.2025 16:45
Mersis No:	0309073518100001				

Yanlış püskürtme spreyi eksenini ayarlar
Hata kodu U044781:
Merkezi Gateway A için CAN-Bus/bağlantı
ALINAN GEÇERSİZ VERİ
Konfor RDA Şerit değiştirme asistanı
Konfor TBOX Telematik sistem
Konfor PLCM Yukarı açılır arka kapı elektroniği
Hata kodu U014687:
Merkezi Gateway A için CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U100187:
Anahtarsız giriş sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu B13F211:
Sol yukarı açılır arka kapı aktüatörü hall sensörü
eri
IEE | DY. Le e A LI ---
Q*
EE =
Toprak kısa devresi vardır.
Hata kodu B13F213:
Sol yukarı açılır arka kapı aktüatörü hall sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B11E874:
HATCHBACK AÇMA
"AÇILMA" İÇİN AKTİVASYON ZAMANI ÇOK UZUN
Konfor ALCM Ortam aydınlatması
Hata kodu B13E087:
Ortam aydınlatması kumanda ünitesi
ARIZALI LIN-BUS BAĞLANTISI
Şanzıman TCU şanzıman elektroniği
Şanzıman SCU Şanzıman elektroniği
Hırsızlık koruması PEPS Erişim ve start sistemi ar
ayüzü
Direksiyon EPS Servo direksiyon
Hata kodu U17FD83:
On kameraya CAN-Bus/bağlantı
HATALI İLETİŞİM!
Direksiyon ESCL Elektronik direksiyon sütunu kilit
l...
Ses/Video FICM Bilgi elektronik
Hata kodu B1A2401:
USB portu 1
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME
Hata kodu B1A201B:
On sağ hoparlör
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu B1A221B:
Arka sağ hoparlör
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Lastik basıncı kontrolü TPMS Lastik basıncı kontro
lü
IEE | DY. Le e A LI A
- 0000
wo
EE =

Tramer Sorgulaması

***9686 şasi nolu MG HS LUXURY 1.5T AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 16:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-1429678 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 15:42 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 16:45
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Kaporta, Sağ Üst Frangart > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 16:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1429678 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 15:42 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 16:45
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Ön aks, Aks mili, sağ > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Küçük Çizik



Kapı, sağ ön, Nikelaj, alt > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Nikelaj, alt > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Yüzeysel Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön kapı ve sağ arka kapı iç dış işlemler boyalı. Sağ arka kapı bağlantı civatası işlemler

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.10.2025 16:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1429678	Araç Giriş Tarihi:	23.10.2025 15:42	Araç Çıkış Tarihi:	23.10.2025 16:45
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası