

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 15:34
Rapor No: 06-01-1476053
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 14:50

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 15:34

Full Plus Ekspertiz



57AU220

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 15:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1476053 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 14:50 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 15:34
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	57AU220	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	28018	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	LSJA24U97RN070933	Motor Gücü	119 kw
Motor Hacmi	1490cc	Marka	MG
Rengi	GRİ	Model	HS
Sonraki Muayene Tar.	2026-12-11	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	AHMET UZUNER
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 15:34
Rapor No: 06-01-1476053
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 14:50

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 15:34

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizik ve kirlî
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izi mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Termostat kütüğünün orda antifriz izleri mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 15:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1476053 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 14:50 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,6 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	63	3
2. Aks	60	62	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	220	211	4
2. Aks	219	230	5
El Freni	180	192	6.5

Verimlilik

59

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/18	101Y	4,95 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/18	101Y	5,14 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/18	101Y	4,99 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/18	101Y	5,12 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 15:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1476053 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 14:50 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
119	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 15:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1476053 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 14:50 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 15:34
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN

Araç: MG Motors HS 1.51 16V T

Motor kodu: 15E4E

Üretim yılı: 18-24

Kilometre durumu

Lisans numarası :

VIN: LSJA24U97RN070933 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 02.04.2026 15:08:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor ECM motor elektroniği 0

ABS SCS Sürüş dinamiği kontrolü 1

Hata kodu C100B86:

MOTOR TORKU

HATALI SİNYAL

Hava yastığı SDM hava yastığı 0

Hava yastığı TBOX Telematik sistem 0*

Klima HVAC Kalorifer/klima 0

Güvenlik FVCM Ön kamera sistemi 1

Hata kodu U041681:

Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

"Sürüş dinamiği kontrolü verileri" CAN mesajı eksiktir.

Güvenlik FDR Adaptif hız kontrol sistemi radar se.

.. 4

Hata kodu B19C181:

Fren müdahaleli ön çarpışma uyarı sistemi

Geçersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.

Hata kodu B19C281:

Fren müdahaleli ön çarpışma uyarı sistemi

Geçersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.

Hata kodu B19C381:

Adaptif hız kontrol sistemi

Geçersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.

Hata kodu B19C481:

Fren müdahaleli ön çarpışma uyarı sistemi

Sürüş dinamiği kontrolü desteklenmediğinden devre dışı bırakıldı.

Güvenlik AVM Panoramik kamera

Güvenlik RDA Şerit değiştirme asistanı

öö

IEE | DY. Le e A LI Vi

02.04.2026

EE =

Konfor GW Gateway

Konfor BCM Araç elektrik sistemi elektroniği

Hata kodu U023687:

Elektrik direksiyon kilitleme kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu U115B87:

Ön park yardımına CAN-Bus-bağlantısı

HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu U115C87:

Arka park yardımına CAN-Bus-bağlantısı

HATALI İLETİŞİM!

Konfor IPK Gösterge panosu

Konfor PLCM Yukarı açılır arka kapı elektroniği

Hata kodu U100187:

Anahtarsız giriş sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus

BOZUK İLETİŞİM

Konfor ALCM Ortam aydınlatması

Şanzıman TCU şanzıman elektroniği

Şanzıman SCU Şanzıman elektroniği

Hırsızlık koruması PEPS Erişim ve start sistemi ar ayüzü

Direksiyon EPS Servo direksiyon

Hata kodu U17FD83:

On kameraya CAN-Bus/bağlantı

HATALI İLETİŞİM!

Direksiyon ESCL Elektronik direksiyon sütunu kilit

l...

Ses/Video FICM Bilgi elektronik

Lastik basıncı kontrolü TPMS Lastik basıncı kontrolü

IEE | DY. Le e A LI -

wo

= 0000

[=I = J =}

EE =

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 15:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1476053 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 14:50 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

LSJA24U97RN070933 şase nolu ve 57AU220 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 15:34
Rapor No: 06-01-1476053
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 14:50

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 15:34

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 15:34
Rapor No: 06-01-1476053
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 14:50

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 15:34

Diğer



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Standart Dışı Onarım




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Standart Dışı Onarım



Motorsöğütması, Soğutma/Isıtma sistemi > Sızdırıyor




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Camlar

Parça ve Hasar

Ön cam - Taş İzi

Notlar

Diğer notlar;

Araç yoğun kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik (270 - 440 mikron)göstermektedir. Araç teknik spesifikasyonları gereği Dyno testi yapılamadı. Termostat kütüğü ve hortumları servis kontrol önerilir

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 15:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1476053 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 14:50 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası