

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.08.2026 09:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-2509298	Araç Giriş Tarihi:	05.08.2026 14:47	Araç Çıkış Tarihi:	06.08.2026 09:42
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06EA3451



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 09:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2509298 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 09:42
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06EA3451	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	38740	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	LSJW74C99PZ300275	Motor Gücü	82 kw
Marka	MG	Motor Hacmi	999cc
Rengi	TURUNCU	Model	ZS
İlk Tescil Tarihi	20-11-2023	Sonraki Muayene Tar.	10-08-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 09:42
Rapor No: 06-01-2509298
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 14:47

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 09:42

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 09:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2509298 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 09:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut. Ön spoyler kırık
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir., deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol far camı çizik
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		sağ sis lamba yanmıyor
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		(R) konumu geri vites geçişinde vuruntu mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 09:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2509298 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 09:42
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4,7 m/km	-3,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	68	2
2. Aks	49	57	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.927	1.7545	8
2. Aks	0.917	0.879	4
El Freni	1.085	1.448	25

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	5,9 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	6,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	5,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	6,2 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 09:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2509298 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 09:42
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
82	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 09:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-2509298 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 09:42
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

05.08.2026
Arac:
MG Motors MG ZS 1.0i 12V T-GDi
Motor kodu:
10E4E
Üretim yılı;
17-24
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
LSJW74C99P7300275 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
05.08.2026 14:54:56 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
ECM motor elektronigi
Hata kodu P008985:
Yakıt basıncı regülatör 1
BASINC COK DUSUK
Hata kodu P223700:
LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1
POMPA DEVRE KESİNTİSİ
Hata kodu P161000:
MOTOR VE GUC AKTARMA ECU'SU ARASINDAKİ CAN-BUS
BOZUK İLETİSİM
ABS
SCS Siiriis dinamiği kontrolü
Hava yastığı
SDM hava yastığı
Klima
HVAC Kalorifer/klima
Güvenlik
AVM Panoramik kamera
Güvenlik
RDA Serit değiştirme asistanı
Konfor
BCM Arac elektrik sistemi elektronigi
Hata kodu U202047:
ECU
Watchdog hatası
Hata kodu U202147:
ECU
Watchdog hatası
Hata kodu B104A13:
SOL SINYAL LAMBASI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu B106673:
Fren pedali müşiri
Sıkışmış salter.
Hata kodu U012787:
Lastik basıncı kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bu

s-bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Konfor
IPK Gosterge panosu
Hata kodu U015987:
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Sanziman
TCM sanziman elektronigi
Direksiyon
EPS Servo direksiyon
Hata kodu C16B129:
Elektromekanik hidrolik direksiyon
Mantiksiz motor devri nedeniyle direksiyon desteği
azaltıldı.
Direksiyon
ESCL Elektronik direksiyon siitunu kilitl...
Ses/Video
FICM Bilgi elektronik
Hata kodu U156316:
AKU VOLTAJI
VOLTAJ COK DUSUK
Hata kodu U012787:
Lastik basıncı kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bu
s-bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu B1A6113:
Radyo anteni 1
KISA DEVRE/KESİNTİ
Lastik basıncı kontrolü
TPMS Lastik basıncı kontrolü
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 09:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-2509298 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 09:42
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
31.07.2025		Carpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.08.2026 09:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2509298	Araç Giriş Tarihi:	05.08.2026 14:47	Araç Çıkış Tarihi:	06.08.2026 09:42
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far, sol > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 09:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2509298 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 09:42
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Spoiler > Kırılmış



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız




Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Kaporta, B-direk, sol > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut. Arka lamba camlarında koruma folyosu mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO test yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.08.2026 09:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2509298	Araç Giriş Tarihi:	05.08.2026 14:47	Araç Çıkış Tarihi:	06.08.2026 09:42
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası