

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1471374 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 13:48 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06AG3436



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1471374 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 13:48 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06AG3436	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	112366	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WMWZB3105DWL19640	Motor Gücü	90 kw
Marka	Mini	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ SİYAH	Model	Cooper Countryman
İlk Tescil Tarihi	05-07-2013	Sonraki Muayene Tar.	07-10-2026
Model Yılı	2013	Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 09:37
Rapor No: 06-01-1471374
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 13:48

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 09:37

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1471374 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 13:48 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarım,Ezik ,çizikler mevcut. tamponlarda kırık ve çatlak mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Jantlarda çizikler mevcut.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut. İticilerde harici ses mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayışı çatlaklar mevcut
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1471374 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 13:48 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,6 m/km	-4,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	81	9
2. Aks	65	80	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.222	1.1085	9
2. Aks	0.806	0.878	8
El Freni	0.8605	0.9375	8

Verimlilik

30

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	6,83 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	6,8 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	6,79 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	7,74 mm	Yazlık



Jant göbeği kapağı, ön
sağ > Sökülmüş-Yok

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1471374 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 13:48 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
90	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1471374 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 13:48 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

16.03.2026
Arac:
Mini Cooper 1.6i R56
Motor kodu:
N16 B16 A
Üretim yılı;
10-13
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
WMWZB3105DWL19640 (kumanda Ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
16.03.2026 09:33:37/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
Motor
DME Motor kumanda linitesi
Hata kodu DTC 2FD9:
ECU VE İMMOBİLİZER ARASINDAKİ CAN-BUS/VERİ HATTI
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 303D:
ANA RÖLE
Fonksiyon hatalıdır.
Hava yastığı
MRS hava yastığı kumanda linitesi 5
Hata kodu DTC 93CE:
KAPİ ON SOL DARBE SENSÖRÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93D0:
Güç kaynağı
ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI
Güvenlik
PDC Park asistanı
Konfor
KOMBI Gösterge panosu
Hata kodu DTC 931D:
ARAC ELEKTRİK VOLTAJİ
arızalı güç kaynağı ECU
Hata kodu DTC 9314:
GÜNLÜK KİLOMETRE SAYACI SIFIRLAMA DÜĞMESİ (SIFIRLA
MA)
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
FRM On araç elektrik sistemi kumanda ii...
Hata kodu DTC A8AD:
SAG PARK LAMBALARI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 9CB58:
Akü şarj koruması
PARK LAMBASI KAPATMA
Hata kodu DTC 9CB5:
Batarya
VOLTAJ ÇOK DÜŞÜK
Hata kodu DTC 9CBA:

LIN-Bus
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu DTC A8C2:
Sag geri vites lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC A8BA:
ARKA-/PARK LAMBASI SAG
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC A8B7:
SAG FREN LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC A8B3:
ARKA SAG SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC ASAB:
KISA FAR SAG
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC A8AA:
KISA FAR SOL
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC ASAC:
SOL PARK LAMBALARI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC A8BD:
Plaka lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
JBE Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesi
Hata kodu DTC A86E:
TERMINAL 30 ELEKTRİK BESLEMESİ
Toprak kısa devresi vardır.
Konfor
SZL kumanda merkezi direksiyon kolunu
Hata kodu DTC 9E31:
Düşük gerilim
Düşük gerilim tespit edildi.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Sanziman
EGS Sanziman kumanda linitesi
Hırsızlık koruması
CAS sirus yetkilendirme modülü
Hata kodu DTC AOB0:
FREN LAMBASI SVİCİ BİLGİSİ
OLMAYAN VEYA HATALI BİLGİ!
Hata kodu DTC AOB6:
Kilitli vites kolu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC A11F;
DİREKSİYON SUTUNU KİLİT MODULU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC AOB1:
Vites seçme kolu/debriyaj pedali salteri
MANTIKSIZ SINYAL
Direksiyon
EPS servo direksiyon kumanda linitesi
Ses/Video
RAD Radyo
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.03.2026 09:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1471374	Araç Giriş Tarihi:	14.03.2026 13:48	Araç Çıkış Tarihi:	16.03.2026 09:37
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

WMWZB3105DWL19640 şase nolu ve 06AG3436 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 09:37
Rapor No: 06-01-1471374
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 13:48

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 09:37

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Çizik

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1471374 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 13:48 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001


Diğer



Motorsoğutması, Kayış > Çatlak



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Tampon, ön, Ön tampon > Kırılmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön kapı bağlantı civatası işlemlidir. Arka tampon demiri bağlantı civatası işlemlidir.

Diğer notlar;

Yağ kaçağı ve V kayışında yoğun çatlak olduğundan Dyno testi yapılmadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.03.2026 09:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1471374	Araç Giriş Tarihi:	14.03.2026 13:48	Araç Çıkış Tarihi:	16.03.2026 09:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası