

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.07.2026 17:41  
Rapor No: 06-01-1501439  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 16:26

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 17:41

# Full Plus Ekspertiz



## 31ALD082



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.07.2026 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1501439 Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 16:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 17:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	31ALD082	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	61082	<b>Yakıt Cinsi</b>	Benzin
<b>Şase</b>	VNVK1400669932277	<b>Motor Gücü</b>	68 kw
<b>Marka</b>	Nissan	<b>Motor Hacmi</b>	999cc
<b>Rengi</b>	BEYAZ	<b>Model</b>	Micra
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	29-12-2022	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	05-11-2027
<b>Model Yılı</b>	2022	<b>Araç Tipi</b>	Hatchback
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.07.2026 17:41  
Rapor No: 06-01-1501439  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 16:26

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 17:41

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.07.2026 17:41  
Rapor No: 06-01-1501439  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 16:26

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 17:41

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Taş izi, Ezik ve çizikler mevcut. Panjur be ön tampon kırık mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sağ far alt bağlantı ayağı kırık
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jant kapakları çizik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.07.2026 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1501439 Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 16:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 17:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	60	67	7
2. Aks	45	58	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5505	1.483	4
2. Aks	1.5815	1.523	3
El Freni	0.824	0.845	2

### Verimlilik

53

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87V	6,7 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87V	7,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87V	6,7 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87V	7,1 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.07.2026 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1501439 Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 16:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 17:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 68	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.07.2026 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1501439 Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 16:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 17:41  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:

Faks:

E-mail:

İnternet:

06.07.2026

Araç:

Nissan Micra V 1.0i 12V IG-T (K14)

Motor kodu:

HR10DET

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

VNVK1400669932277 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

06.07.2026 17:23:27/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin CAN

Hata kodu P0170:

Yakıt besleme

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P16BA:

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima sistemi HVAC CAN

Givenlik

PARK ASİSTANI

Givenlik

Radar CAN

Hata kodu C1A16:

LAZER MESAFE SENSORU

Yuva disk çizik/hasarlıdır.

Givenlik

Sürüş destek sistemi ADAS

Konfor

BCM - tiim sistemler (IS ile)

Hata kodu B25FC:

Yağmur/ışık sensörü

HATALI İLETİSİM!

Konfor

IS akıllı anahtar

Hata kodu B20F3:

Hata kodu B20F4:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

IPDM (CAN)

Konfor

Gösterge panosu grubu (CAN)

Sanziman

CVT otomatik sanziman

SÜspansiyon

SÜspansiyon CAN-UDS

Direksiyon

EPS Hidrolik direksiyon

Lastik basıncı kontrolü

Lastik basıncı kontrolü (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.07.2026 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-1501439 Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 16:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 17:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

VNVK1400669932277 şase nolu ve 31ALD082 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.07.2026 17:41  
Rapor No: 06-01-1501439  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 16:26

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 17:41

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

## Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.07.2026 17:41  
Rapor No: 06-01-1501439  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 16:26

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 17:41

## Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Taş izi



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Küçük Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon > Kırılmış




İlave parçalar, ön, Ön panjur > Kırılmış



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Kırılmış



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ far bağlantı ayağında kırık mevcut

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Motor kaputu, sağ ve sol ön çamurluk koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç kapı eşikleri ve kapı kordon kısımları al kısımlar kısmi folyo kaplama mevcut. Araç kapıları bağlantı civatalarında işlem mevcut. Koltuklarda kılıf mevcut kusur tespiti yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.07.2026 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1501439 Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 16:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 17:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası