

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 12:19
Rapor No: 06-01-1473853
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 17:08

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 12:19

Full Plus Ekspertiz



06FVB072



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 12:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1473853 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 17:08 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 12:19
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| Plaka | 06FVB072 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 138022 | Yakıt Cinsi | Benzin |
| Şase | MDHFBUK13U0934167 | Motor Gücü | 59 kw |
| Motor Hacmi | 1198cc | Marka | Nissan |
| Rengi | BEYAZ | Model | Micra |
| İlk Tescil Tarihi | 02-11-2017 | Sonraki Muayene Tar. | 14-11-2026 |
| Model Yılı | 2017 | Araç Tipi | Hatchback |
| Ruhsat Sahibi | TAN OTO | Kapı Sayısı | 5 Kapı |


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 12:19
Rapor No: 06-01-1473853
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 17:08

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 12:19

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 12:19
Rapor No: 06-01-1473853
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 17:08

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 12:19

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|---|------------------------|---|
| Araç Kaporta Aksamı | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Hasar, boya atması Ezik ve çizikler mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | SORUNSUZ | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | BAKIM GEREKLİ | Kir, çizik ve deformeler mevcut |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Far camları ıslak nemli ve deforme. Sağ far camında çatlak mevcut |
| Silecekler | SORUNSUZ | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | SORUNSUZ | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | SORUNSUZ | |
| Lastik ve Jantlar | BAKIM GEREKLİ | Jant kapakları çizik |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | SORUNSUZ | |
| Yürür Aksam | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Ön amortisör körükleri hasarlı. Sağ arka amortisör yağ kaçağı |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | BAKIM GEREKLİ | Triger kapağı hafif yağ kaçağı |
| Şanzıman | SORUNSUZ | |
| Diferansiyel | SORUNSUZ | |
| Direksiyon Sistemi | SORUNSUZ | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | BAKIM GEREKLİ | Anten yok |
| Park Sensörleri | SORUNSUZ | |
| Araç Altı | SORUNSUZ | |
| Akü | BAKIM GEREKLİ | Akü kutup başların da oksitlenme mevcut |
| Klima | SORUNSUZ | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | BAKIM GEREKLİ | Deformeler mevcut |
| Kayışlar ve Rulmanlar | BAKIM GEREKLİ | V kayışı ses yapıyor. |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | SORUNSUZ | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | SORUNSUZ | |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 12:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1473853 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 17:08 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 12:19
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|----------|----------|
| 3.1 m/km | 1.2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 77 | 87 | 10 |
| 2. Aks | 60 | 53 | 7 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks | 1.0085 | 0.938 | 6 |
| 2. Aks | 0.867 | 0.8405 | 3 |
| El Freni | 0.958 | 0.7935 | 17 |

Verimlilik

34

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 175/65/14 | 82T | 5,54 mm | Kışlık |
| Sol Arka | 175/65/14 | 82T | 5,79 mm | Kışlık |
| Sağ Ön | 175/65/14 | 82T | 5,48 mm | Kışlık |
| Sağ Arka | 175/65/14 | 82T | 5,68 mm | Kışlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 12:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1473853 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 17:08 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 12:19
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Ölçülen Motor Torku - | Teker Torku - | Teker Gücü - | Test Hızı - |
| NM | NM | KW | km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 59 | Test Sonucu Güç - | Kayıp Güç - | Performans % -- |
| KW | KW | KW | |

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 12:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1473853 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 17:08 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 12:19
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

27.03.2026

Araç:

Nissan Micra IV 1.2i 12V DVTCi (K13) FWD

Motor kodu:

HR12DE

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

Test edilmiş:

27.03.2026 12:10:06/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin CAN

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı (ISO)

Konfor

Gosterge panosu grubu (CAN)

Konfor

IPDM - far merkezi modül CAN

Konfor

BCM (CAN)

Sanziman

CVT CAN

Direksiyon

EPS (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 29.11.2017 | | ERP-Carpma | Hayır | 400 | TL |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 12:19
Rapor No: 06-01-1473853
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 17:08

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 12:19

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 12:19
Rapor No: 06-01-1473853
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 17:08

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 12:19

Diğer




Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Kırılmış



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör, arka sağ > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Sabitlemesi Hatalı



Bagaj kapağı/kapısı, Arka spoyler > Boyası Atmış



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Anten > Sökülmüş-Yok



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım



Motor, Yağ seviyesi > Eksik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 12:19
Rapor No: 06-01-1473853
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 17:08

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 12:19



Farlar, Far camı, sağ >
Çatlak



Farlar, Far camı, sağ >
Deforme Olmuş




Farlar, Far camı, sol > Deforme
Olmuş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Cam yıkama/silme sistemi,
Cam suyu bidonu kapağı >
Sökülmüş-Yok



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Onaysız

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç boya desininde deforme bozulmalar mevcut

Diğer notlar;

Bagaj kapağı amortisör işlevini tam olarak yerine getirmiyor. Pandizot ipi kopmuş. Yağ seviyesi eksik ve kayış ses yaptığından dolayı dyno testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 12:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1473853 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 17:08 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 12:19
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası