

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.09.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1421396 Araç Giriş Tarihi: 29.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 29.09.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06KB4353

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.09.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1421396 Araç Giriş Tarihi: 29.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 29.09.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06KB4353	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	118867	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SJNFEAJ11U1272793	Motor Gücü	85 kw
Marka	Nissan	Motor Hacmi	1197cc
Rengi	BEYAZ	Model	Qashqai
İlk Tescil Tarihi	16-02-2015	Sonraki Muayene Tar.	14-10-2025
Model Yılı	2014	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.09.2025 16:42
Rapor No: 06-01-1421396
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.09.2025 15:28

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 29.09.2025 16:42

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.09.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1421396 Araç Giriş Tarihi: 29.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 29.09.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Esik , çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik,
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Diskler aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Rolantide vites konum değiştirmede sarsıntı mevcut. Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		Geri görüş kamerası Puslu gösteriyor.
Araç Altı		
Akü		Akü verileri düşük.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.09.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1421396 Araç Giriş Tarihi: 29.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 29.09.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	82	2
2. Aks	100	98	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	168	170	1
2. Aks	188	180	4.5
El Freni	190	180	5.5

Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/19R	96W	7 mm	4 Mevsim
Sol Arka	225/45/19R	96W	6,9 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	225/45/19R	96W	7,1 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	225/45/19R	96W	7 mm	4 Mevsim

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.09.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1421396 Araç Giriş Tarihi: 29.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 29.09.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.09.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1421396 Araç Giriş Tarihi: 29.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 29.09.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

29.09.2025

Arac:

Nissan Qashgqai-II 1.2i 16V DIG-Ti (J11)

Motor kodu:

HR A2 DDT (H5F-408)

Uretim yili;

13-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

SINFEAJ11U1272793 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

29.09.2025 15:50:13 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin CAN

Hata kodu P0597:

TERMOSTAT ISITICI REGULASYONU

Elektrik devresinde kesinti vardır.

ABS

ABS/ESP CAN-UDS

Hata kodu U1002:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu C119A;:

Vakum sensörü

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu C1199:

Fren gliclendirici

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

El freni CAN-UDS

Hava yastığı

Airbag UDS

Klima

Klima sistemi HVAC CAN

Konfor

BCM - tiim sistemler

Konfor

Gateway CAN

Konfor

IPDM UDS

Konfor

Metrik/Amerikan takometre (gosterge ...

Konfor

PARK ASISTANI

Konfor

Panoramik gorintii CAN

Hata kodu U1000:

CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1A00:

Panoramik gorinti kumanda Ulnitesi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Sanziman

CVT otomatik sanziman

Suspansiyon

Suspansiyon CAN-UDS

Direksiyon

EPS UDS

Ses/Video

Gorsel isitsel iletisim elektronik kumand...

Lastik basinci kontrolii

Lastik basinci kontrolii CAN-UDS

Hata kodu C1704:

Lastik basinci sensorii 6n sol

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu C1705:

Lastik basinci sensorii 6n sag

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu C1706:

Lastik basinci sensorii arka sag

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu C1707:

Lastik basinci sensori arka sol

Cok dusiik lastik basinci.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.09.2025 16:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1421396	Araç Giriş Tarihi:	29.09.2025 15:28	Araç Çıkış Tarihi:	29.09.2025 16:42
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***2793 şasi nolu NISSAN QASHQAI 1.2 TURBO BLACK EDITION PREMIUM X-TRO markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.09.2025 16:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1421396	Araç Giriş Tarihi:	29.09.2025 15:28	Araç Çıkış Tarihi:	29.09.2025 16:42
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kaporta, C-direk, sağ > Çizik



Kaporta, B-direk, sol > Çizik



Pano/Göstergeler, Pano, orta > Çizik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 29.09.2025 16:42
Rapor No: 06-01-1421396
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.09.2025 15:28

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 29.09.2025 16:42



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Külbütör kapağı > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Tavan

Parça ve Hasar

Tente - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Motor ve şanzıman yağ kaçağlarından dolayı dyno performans testi yapılmamıştır. Muhtelif yerlerde ezik çizik ve rötüsler mevcut. Araçta harici duman çıkışı ve ses (turbo ve hava emiş hortumları) mevcuttur. Cam tavan tentesi arızalı kontrol.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.09.2025 16:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1421396	Araç Giriş Tarihi:	29.09.2025 15:28	Araç Çıkış Tarihi:	29.09.2025 16:42
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası