

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 10:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1423207 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 10:35
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CKP304



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 10:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1423207 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 10:35
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CKP304	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	88012	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SJNFEAJ11U1405860	Motor Gücü	85 kw
Ruhsat Motor No	HRA2152322A	Marka	Nissan
Motor Hacmi	1197cc	Rengi	GRİ
Model	Qashqai	İlk Tescil Tarihi	16-06-2015
Sonraki Muayene Tar.	19-10-2026	Model Yılı	2015
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 10:35
Rapor No: 06-01-1423207
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:07

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 10:35

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 10:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1423207 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 10:35
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol far camı deforme
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ, sol amortisör körükleri hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Hava kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 10:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1423207 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 10:35
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	4,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	58	59	1
2. Aks	85	73	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.43	1.304	8
2. Aks	2.053	2.1135	2
El Freni	1.0575	0.9625	8

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/19	96W	6,52 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/19	96W	7,52 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/19	96W	6,39 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/19	96W	7,82 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 10:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1423207 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 10:35
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 10:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/14
Rapor No: 06-01-1423207 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 10:35
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

04.10.2025

Arac:

Nissan Qashgqai-II 1.2i 16V DIG-Ti (J11)

Motor kodu:

HR A2 DDT (H5F-408)

Uretim yili;

13-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

SINFEAJ11U1405860 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

04.10.2025 10:18:14 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin CAN

Hata kodu P0226:

GAZ KELEBEGI VALFI-/GAZ PEDALI SENSORU YA DA GAZ K

ELEBEGI VALFI-/GAZ PEDALI SVICI "E"

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0105:

Emme manifoldu basınc sensörü

FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu P0560:

SİSTEM VOLTAJJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu P1525:

Hız kontrol sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP CAN-UDS

Hata kodu C1130:

MOTOR ECU'SUNDEN GELEN SINYAL

HATALI SINYAL

Hata kodu C1199:

Fren gliclendirici

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

El freni CAN-UDS

Hata kodu C1BD5:

Elektromekanik el frenini

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hava yastigi

Airbag UDS

Klima

Klima sistemi HVAC CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B24A9:

Gunes isinlari yogunluk sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B24A1:

Klima kumanda Unitesi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

BCM - tiim sistemler

Konfor

Gateway CAN

Konfor

IPDM UDS

Hata kodu U1000:

CAN-Bus lizerinden iletisim

BOZUK ILETISIM

Konfor

Metrik/Amerikan takometre (gosterge ...

Konfor

PARK ASISTANI

Sanziman

CVT otomatik sanziman

SUsponsiyon

Suspansiyon CAN-UDS

Hata kodu C1B9300:

Motor elektronik kumanda linitesi

HATALI FONKSİYON/ARALIK

Direksiyon

EPS UDS

Ses/Video

Gorsel isitsel iletisim elektronik kumand...

Hata kodu U1217:

Bluetooth modiilii

Fonksiyon hatalıdır.

Lastik basıncı kontrolü

Lastik basıncı kontrolü CAN-UDS

Hata kodu C1704:

Lastik basıncı sensorü 6n sol

Cok dusiik lastik basıncı.

Hata kodu C1705:

Lastik basıncı sensorü 6n sag

Cok dusiik lastik basıncı.

Hata kodu C1706:

Lastik basıncı sensorü arka sag

Cok dusiik lastik basıncı.

Hata kodu C1707:

Lastik basıncı sensorü arka sol

Cok dusiik lastik basıncı.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 10:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/14
Rapor No: 06-01-1423207 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 10:35
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.01.2025		ERPÇarpisma	Hayır	37278.35	TL
13.08.2017		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1516	TL
10.07.2015		ERPCarpma	Hayır	2181.92	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.10.2025 10:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/14
Rapor No:	06-01-1423207	Araç Giriş Tarihi:	04.10.2025 09:07	Araç Çıkış Tarihi:	04.10.2025 10:35
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 10:35
Rapor No: 06-01-1423207
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:07

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 10:35



Tampon, ön, Spoiler > Çizik



Tampon, ön, Spoiler > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik




Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Çizik



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Çizik



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 10:35
Rapor No: 06-01-1423207
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:07

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 10:35

Vuruk



Tampon, ön, Spoiler > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 10:35
Rapor No: 06-01-1423207
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:07

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 10:35



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi




Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Motor, Hava filtresi kabı > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 10:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/14
Rapor No: 06-01-1423207 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 10:35
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Bagaj kapağı/kapısı	Amortisör - Arızalı
Motor	Emme manifoldu - Hava Kaçağı
Motor	Motor/Yakıt sistemi - Sızdırıyor

Notlar

Diğer notlar;

Benzin kokusu mevcut. Yakıt sisteminde sızdırma olduğundan dolayı DYNO TESTİ YAPILMADI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.10.2025 10:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1423207	Araç Giriş Tarihi:	04.10.2025 09:07	Araç Çıkış Tarihi:	04.10.2025 10:35
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası