

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 09:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1440360 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 09:19
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CPR395



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 09:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1440360 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 09:19
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CPR395	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	82832	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SJNFFAJ11U2985852	Motor Gücü	116 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Nissan
Rengi	MAVİ	Model	Qashqai
İlk Tescil Tarihi	08-10-2021	Sonraki Muayene Tar.	16-04-2026
Model Yılı	2021	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 09:19
Rapor No: 06-01-1440360
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:33

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 09:19

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 09:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1440360 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 09:19
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Dolu hasarı ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol dikiz aynası sinyal lambası hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 09:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1440360 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 09:19
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.7 m/km	-2.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	72	14
2. Aks	55	61	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.205	1.0625	11
2. Aks	1.49	1.529	2
El Freni	0.1315	0.187	29

Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/18	99V	5,15 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/18	99V	5,36 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/18	99V	5,23 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/18	99V	5,49 mm	Yazlık



Jant göbeği kapağı, ön
sol > Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 09:19
Rapor No: 06-01-1440360
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:33

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 09:19

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
480	444	83	151
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
116	93	13	80,17
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 09:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1440360 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 09:19
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

27.11.2025

Arac:

Nissan Qashgai-II 1.3i 16V DIG-Ti (J11)

Motor kodu:

HR 13 DDT

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

SJNFFAJ11U2985852 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

27.11.2025 17:13:33 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS

Hata kodu P0226:

Gaz kelebegi/gaz pedali sensorii veya gaz kelebegi

/gaz pedali salteri C

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U0402:

Hata kodu P16BA:

Hata kodu P05BD:

Start/stop sistemi digmesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0560:

SİSTEM VOLTAJJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

ABS

ABS/ESP CAN-UDS

Hata kodu U1002:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu C1109:

ABS/ESP ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

ABS

El freni CAN-UDS

Hata kodu C1BD5:

Elektromekanik el frenini

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu U0402:

Sanziman kumanda İnitesi

HATALI FONKSIYON/ARALIK

Hava yastigi

Airbag UDS

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Klima

Klima sistemi HVAC CAN

Konfor

BCM - tiim sistemler

Hata kodu B256200:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

Cok dusiik besleme gerilimi.

Hata kodu B27DB00:

DIREKSIYON KILIT MODULU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B25FC87:

Hata kodu B25A000:

Yagmur sensoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B25AA00:

Hata kodu B25C000:

Hata kodu B25D600:

Hata kodu B25ECQ0:

Konfor

Gateway CAN

Konfor

IPDM UDS

Konfor

Radar CAN-UDS

Hata kodu C1A16:

LAZER MESAFE SENSORU

Yuva diski cizik/hasarlıdır.

Hata kodu C1A01;

LAZER MESAFE SENSORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Metrik/Amerikan takometre (gosterge ...

Konfor

Seritte tutma kamerasi CAN-UDS

Konfor

PARK ASISTANI

Konfor

Siiriicii asistan sistemleri ADAS CAN ku...

Konfor

Panoramik goriintii CAN

Sanziman

CVT otomatik sanziman

SUSpansiyon

Suspansiyon CAN-UDS

Direksiyon

EPS UDS

Lastik basinci kontrolii

Lastik basinci kontrolii CAN-UDS

Hata kodu C1704:

Lastik basinci sensorii 6n sol

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu C1705:

Lastik basinci sensorii 6n sag

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu C1706:

Lastik basinci sensorii arka sag

Cok dusiik lastik basinci.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 09:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1440360 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 09:19
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.09.2024		Çarpma	Hayır	6133.16	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 09:19
Rapor No: 06-01-1440360
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:33

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 09:19

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara
> Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 09:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1440360 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 09:19
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Onaysız



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Onaysız



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Hasarlı



Tavan, Tavan, arka > Dolu Hasarı



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Kaporta

Parça ve Hasar

Sağ Üst Frangart - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

Motor kaputu, sağ ve sol ön kapı, sağ ve sol arka kapıda koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.11.2025 09:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1440360	Araç Giriş Tarihi:	27.11.2025 16:33	Araç Çıkış Tarihi:	28.11.2025 09:19
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası