

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.07.2026 09:54	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1506400	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2026 17:27	Araç Çıkış Tarihi:	25.07.2026 09:54
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06HE5630



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1506400 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 17:27 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:54
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06HE5630	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	76887	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SJNTAAJ12U1049961	Motor Gücü	116 kw
Marka	Nissan	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	GRİ SİYAH	Model	Qashqai
İlk Tescil Tarihi	30-03-2022	Sonraki Muayene Tar.	19-06-2028
Model Yılı	2021	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:54
Rapor No: 06-01-1506400
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 17:27

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:54

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1506400 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 17:27 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:54
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Ön sileceklerde deforme yırtık
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut Jant göbeği kapakları yok
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1506400 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 17:27 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:54
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,5 m/km	2,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	68	7
2. Aks	49	53	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4535	1.5195	4
2. Aks	1.0835	1.073	0
El Freni	1.2045	1.295	6

Verimlilik

36

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/17	99V	8,1 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/17	99V	8,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/17	99V	8,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/17	99V	8,5 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1506400 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 17:27 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:54
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
116	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.07.2026 09:54	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1506400	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2026 17:27	Araç Çıkış Tarihi:	25.07.2026 09:54
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

24.07.2026
Arac:
Nissan Qashgai-III 1.3 DIG-T (J12)
Motor kodu:
HR13DDT
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
SJNTAAJ12U1049961 (kumanda Ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
24.07.2026 17:29:50/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzinli motor
Hata kodu P0226-F1:
Gaz pedalı konumu
Fonksiyon hatalıdır.
Motor
Mars dinamosu
ABS
ABS/ESP
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
Klima
Güvenlik
PARK ASİSTANI
Hata kodu B272A-05:
İç 8n sol park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B272B-05:
İç 6n sağ park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B272C-05:
Dis on sağ park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B2720-05:
Dis arka sol park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B2721-05:
İç arka sol park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B2722-05:
İç arka sağ park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B2723-05:
Dis arka sağ park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B2729-05:
Dis on sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
BCM
Hata kodu C1711-7B:
Lastik basıncı sensörü 6n sol
Çok düşük lastik basıncı.
Hata kodu C1712-7B:
Lastik basıncı sensörü 6n sağ
Çok düşük lastik basıncı.
Hata kodu C1713-7B:
Lastik basıncı sensörü arka sağ
Çok düşük lastik basıncı.
Hata kodu C1714-7B:
Lastik basıncı sensörü arka sol
Çok düşük lastik basıncı.
Konfor
IPDM - temel modül
Konfor
Gösterge grubu
Konfor
İS akıllı anahtar
Konfor
İlave bellek batarya kontrolü
Sanziman
Otomatik sanziman
Sanziman
Sanziman kontrolü seçme kolu
Hırsızlık koruması
CAN Gateway
SUSPANSİYON
SUSPANSİYON
Direksiyon
Servo direksiyon
Ses/Video
Telematik
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1506400 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 17:27 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:54
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.04.2026		ERP-Çarpma	Hayır	100748.26	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.07.2026 09:54	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1506400	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2026 17:27	Araç Çıkış Tarihi:	25.07.2026 09:54
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı kolu, dış > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1506400 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 17:27 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:54
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Diğer



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Küçük Çizik



Motor, Yağ seviyesi > Eksik

Parça Grubu

Farlar

Parça ve Hasar

Far, sol - Değişmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön kapı bağlantı civatasında işlem mevcut

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.07.2026 09:54	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1506400	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2026 17:27	Araç Çıkış Tarihi:	25.07.2026 09:54
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası