

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:32
Rapor No: 34-04-1499813
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:01

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:32

Full Plus Ekspertiz



34CYA181

Eksper / İmza



34-HYB-23315

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-04-1499813 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:32
Mersis No: 0005114804300001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34CYA181	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	141584	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	JN1TGAT32U0064171	Motor Gücü	117 kw
Marka	Nissan	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	BEYAZ İNCİ	Model	X-Trail
Sonraki Muayene Tar.	2027-06-25	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:32
Rapor No: 34-04-1499813
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:01

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:32

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		araç genelinde ezik Çizik kuş pisliği ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler aşınmış,jantlar Çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-04-1499813 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:32
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	73	1
2. Aks	63	61	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	399	504	21
2. Aks	246	301	18
El Freni	170	178	5

Verimlilik

93

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/60/18	100H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/60/18	100H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/60/18	100H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/60/18	100H	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-04-1499813 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:32
Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 117	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-04-1499813 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:32
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(ELLA GUTMANN

Ss ©

Araç: Nissan X-Trail 1.3i 16V DIG-Ti (132) 2WD

Motor kodu: HR 13 DDT

Üretim yılı: 18-

Kilometre durumu

Lisans numarası :

VIN:

Test edilmiş: 30.06.2026 13:24:00 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem

OBD OBD

Motor Benzin UDS

Hata kodu P0136:

Lambda sondası bank 1 sensör 2

»ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS ABS/ESP CAN-UDS

ABS El freni CAN-UDS

Hata kodu C1BDO:

ELEKTRİKLİ EL FRENİNİN MOTOR ÇIKIŞI

»ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C1BDB:

Sağ el freni aktüatörü

»HATALI FONKSİYON

Hava yastığı Airbag UDS

A/C sistemi Klima sistemi HVAC UDS

Konfor BCM UDS

Konfor Gateway CAN

Konfor IPDM UDS

Konfor Metrik/Amerikan takometre (gösterge ...

Konfor Şeritte tutma kamerası CAN-UDS

Hata kodu U1000:

CAN-Bus üzerinden iletişim

>BOZUK İLETİŞİM

Konfor Panoramik görüntü CAN

Hata kodu U1000:

CAN-BUS

>HATALI FONKSİYON

Konfor Elektr. kontrollü bagaj kapağı CAN

BELİ. 2 Le e LI AI

L

u T

Hata

N ©

O O O O O

O N S

30.06.2026

UR

Konfor

Konfor

Konfor

Hata kodu C1A17: o.

LAZER MESAFE SENSORU

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu C1A16:

LAZER MESAFE SENSÖRÜ

»Yuva diski çizik/hasarlıdır.

Süspansiyon

Direksiyon

Ses/Video

Hata kodu U1263:

USB portu

>Maksimum akım tüketimi aşıldı.

Lastik basıncı kontrolü

Hata kodu C170400:

Lastik basıncı sensörü ön sol

»Cok düşük lastik basıncı.

Hata kodu C170500:

Lastik basıncı sensörü ön sağ

»Cok düşük lastik basıncı.

"EE | DY. Le e

LI

PARK ASİSTANI

Sürücü asistan sistemleri ADAS CAN ku...

Radar CAN-UDS

Süspansiyon CAN-UDS

EPS UDS

Görsel işitsel iletişim elektronik kumand...

Lastik basıncı kontrolü CAN-UDS

N ©

Aa OO

CL rep

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-04-1499813 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:32
Mersis No: 0005114804300001

Tramer Sorgulaması

JN1TGAT32U0064171 şase nolu ve 34CYA181 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:32
Rapor No: 34-04-1499813
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:01

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:32

Araç Resimleri



Diğer



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sol > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/10
Rapor No: 34-04-1499813 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:32
Mersis No: 0005114804300001

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Müşteri isteği doğrultusunda DYNO testi yapılmamıştır

Diğer notlar;

Araç kirli ekspertiz yapıldı detaylı boya kontrolü yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 13:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-04-1499813 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 13:32
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası