

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 11:59
Rapor No: 06-01-1506577
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:38

Sayfa: 1/14
Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 11:59

Full Plus Ekspertiz



06FVC879



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1506577 Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FVC879	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	258796	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	W0L0AHL4858154428	Motor Gücü	77 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRI	Model	Astra
İlk Tescil Tarihi	12-08-2005	Sonraki Muayene Tar.	22-08-2027
Model Yılı	2005	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 11:59
Rapor No: 06-01-1506577
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:38

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 11:59

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1506577 Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, boya atması yakıcı madde izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Dedorme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka lamba camlarında deforme ve kılcal çatlaklar mevcut
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.Lastiklerde çatlama mevcut. Sol ön jant ufak kırık
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Sağ tekerlek el freni zayıf tutuyor sapma oranı yüksek.
Yürür Aksam		Hasar çatlak mevcut
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları mevcut. Arıza uyarı ikaz lamba yanıyor
Şanzıman		Aks keçesi hafif yağ kaçağı mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Cam açma tuşu kırık
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayışı kenar kısımdan alınma sürtme mevcut.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Standart dışı onarım , ve pas mevcut
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı sızdırıyor.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1506577 Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.0 m/km	1.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	78	7
2. Aks	62	68	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.136	1.7295	19
2. Aks	1.237	1.2575	1
El Freni	0.722	0.113	84

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	94V	5,6 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	94V	5,3 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	94V	5,6 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	94V	5,3 mm	Kışlık



Jant, sol ön > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1506577 Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.07.2026 11:59	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/14
Rapor No:	06-01-1506577	Araç Giriş Tarihi:	27.07.2026 09:38	Araç Çıkış Tarihi:	27.07.2026 11:59
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

27.07.2026
Arac:
Opel/Vauxhall Astra-H 1.6i 16V CAR
Motor kodu:
Z 16 XEP (L7)
Üretim yılı;
04-05
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
WOLOAHL4858154428 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
27.07.2026 11:48:12/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0136:
Katalizatörden sonraki lambda sondası
HATALI SINYAL
Hata kodu P0136:
Katalizatörden sonraki lambda sondası
HATALI SINYAL
Hata kodu P0335:
Motor devri
MANTIKSIZ SINYAL
Motor
Benzinli motor
Hata kodu P013604:
Lambda sondası bank 1 sensör 2
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu P013607:
Lambda sondası bank 1 sensör 2
VOLTAJ ÇOK YÜKSEK
Hata kodu P017152:
BANK 1 KARISIMI
KARISIM ÇOK FAKİR
Hata kodu P111306:
Turbilans flap'i sensörü
VOLTAJ ÇOK DUSUK
Hata kodu P111606:
Sogutma suyu termostati
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ELEKTRİK DEVRESİ ARIZALI KONTROL HATTI
Hata kodu P161450:
Transponder anahtarı
Gecersiz transponder anahtarı.
Hata kodu P161600:
DİREKSİYON KOLONU ECU'SU
HATALI KODLAMA
Hata kodu U210300:
CAN-BUS
İLETİSİM YOK
ABS
ABS Teves MK 60

Hava yastığı
SDM
Konfor
UEC on araç elektrik sistemi kumanda tn...
Konfor
REC arka araç elektrik sistemi kumanda ...
Konfor
IPC gösterge panosu grubu
Konfor
DIS bilgi ekranı
Konfor
CIM Direksiyon siitunu modili
Hirsizlik koruması
İmmobilizer
Direksiyon
EHPS ISO
Ses/Video
Radyo
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.07.2026 11:59	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/14
Rapor No:	06-01-1506577	Araç Giriş Tarihi:	27.07.2026 09:38	Araç Çıkış Tarihi:	27.07.2026 11:59
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

W0L0AHL4858154428 şase nolu ve 06FVC879 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 11:59
Rapor No: 06-01-1506577
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:38

Sayfa: 9/14
Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 11:59

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 11:59
Rapor No: 06-01-1506577
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:38

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 11:59

Vuruk



Kaporta, Sol Kılıç Sacı > Ezik



Egzoz sistemi, Orta susturucu > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Diğer



Kapı, sol ön, Cam/Ayna/Koltuk kumanda tuşları > Kırılmış



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Kırılmış



İlave parçalar, ön, Ön koruma demiri > Onaysız



Motorsoğutması, Kayış > Onaysız



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Sızdırıyor



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Standart Dışı Onarım



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Pas



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Pas

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 11:59
Rapor No: 06-01-1506577
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:38

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 11:59



Arka aks, Arka aks travers burçları > Hasarlı



Arka aks, Arka aks travers burçları > Hasarlı



Arka aks, Süspansiyon, arka sağ > Hasarlı



Arka aks, Süspansiyon, arka sağ > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Arka lambalar, Üçüncü fren lambası > Deforme Olmuş



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Deforme Olmuş



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Deforme Olmuş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Arka bölüm, Bagaj kapağı fitili > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 11:59
Rapor No: 06-01-1506577
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:38

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 11:59




Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Kablo demeti > Onaysız




Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış



Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış



Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış



Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/14
Rapor No: 06-01-1506577 Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
İlave parçalar, ön	Ön koruma demiri - Değişmiş
Tampon, arka	Bağlantı ayağı - Değişmiş
Arka bölüm	Arka sac/panel - Değişmiş
Kaporta	Ön Panel - Değişmiş
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Lokal Boya
Kaporta	Sol Üst Frangart - Lokal Boya
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Kaporta	Sol Üst Frangart - Ezik
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş
Kaporta	Kaporta - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Ön Kılıç sacı ezik Arka sac panel değişmiş ve onarım mevcut. Ön panel değişmiş. Motor kaputu ve sağ ön çamurluk bağlantı cıvatalarında işlem mevcut. Motor kaputu sağ arka çamurluk işlemli boyalı. Motor arıza uyarı ikaz lambası yanıyor, yağ kaçaqları mevcut. Motor ve şanzıman kulaklarında hasar ve çatlak mevcut. Servis kontrol, genel bakım önerilir. Ön tampon demiri bağlantı cıvataları tam sıkılmamış.

Test hattı ile ilgili notlar;

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç genelinde yakıcı madde izi güneş yanığı vernik yanması boya atması hasar, ezik ve çizikler mevcut. Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı. Bagaj kapağı amortisör arızalı tutmuyor. Araç fitillerinde deforme ve hasar mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.07.2026 11:59	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1506577	Araç Giriş Tarihi:	27.07.2026 09:38	Araç Çıkış Tarihi:	27.07.2026 11:59
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası