

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.02.2026 16:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-2458393	Araç Giriş Tarihi:	28.01.2026 10:09	Araç Çıkış Tarihi:	05.02.2026 16:53
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34DAF153



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2458393 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2026 10:09 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:53
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	34DAF153	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	89723	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUPHNKSL4254792	Motor Gücü	74 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	KIRMIZI	Model	Corsa
İlk Tescil Tarihi	03-07-2020	Sonraki Muayene Tar.	10-11-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:53
Rapor No: 06-01-2458393
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2026 10:09

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:53

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2458393 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2026 10:09 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:53
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde, ezik, çizik ve hasar övcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Triger kayışı çatlak
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2458393 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2026 10:09 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:53
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.6 m/km	2,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	76	4
2. Aks	48	49	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6235	1.3335	17
2. Aks	0.8215	0.731	11
El Freni	1.2135	1.1955	1

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	7,16 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	6,51 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	7,05 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	6,42 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2458393 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2026 10:09 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:53
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.02.2026 16:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-2458393	Araç Giriş Tarihi:	28.01.2026 10:09	Araç Çıkış Tarihi:	05.02.2026 16:53
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

28.01.2026

Arac:

Opel/Vauxhall Corsa-F 1.2i 16V DIT

Motor kodu:

F 12 XHL (EB2ADTD)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VXKUPHNKSL4254792 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

28.01.2026 10:11:53 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS/ESP

Hata kodu U2003:

ABS/ESP ECU

HATALI TELAFİ VERİLERİ!

Hata kodu CO03A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1209:

Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B1400-64:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Karoseri elektronik kumanda iinitesi

Hata kodu B180F:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B1164:

SAG FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1165:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

SOL FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1138:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B11FO:

KISA FAR

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1627:

Batarya sarj durumu elektronik kumanda Unitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B133E:

Arka cam krikosu rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B133D:

On cam krikosu rdlesinin aktivasyonu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B175C;:

KAPI KONTAGI ANAHTARI SURUCU TARAFI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1865:

Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi

kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira

kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1825:

YAG SEVIYE KONTROLU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1826:

Yag basinci kontrolu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1818:

YAG SEVIYE KONTROLU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA İZLEMESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1861:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1862:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1300:

KLİMA KOMPRESOR KONTROLU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1002:

ECU

BEKLENMEDİK YENİDEN BASLATMA

Konfor

PARK ASİSTANI

Hata kodu B1003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.02.2026 16:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-2458393	Araç Giriş Tarihi:	28.01.2026 10:09	Araç Çıkış Tarihi:	05.02.2026 16:53
Mersis No:	0309073518100001				

Konfor
Direksiyon simidi anahtar modili CAN
Konfor
Cok islevli direksiyon simidi
Hata kodu B1558-07:
DIREKSIYON SIMIDI SAG COK FONKSIYONLU DUGMESI
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1553-07:
DIREKSIYON SIMIDI SOL COK FONKSIYONLU DUGMELERI
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Konfor
Cok fonksiyonlu kamera
Sanziman
Sanziman
Direksiyon
Servo direksiyon
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu B1004:
ECU
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B132B:
Hata kodu B155D:
Multimedya kontrol initesi
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1573:
Dokunmatik ekran
Fonksiyon hatalidir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHIS MODULU
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VXKUPHNKSL4254792 şase nolu ve 34DAF153 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.02.2026 16:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-2458393	Araç Giriş Tarihi:	28.01.2026 10:09	Araç Çıkış Tarihi:	05.02.2026 16:53
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:53
Rapor No: 06-01-2458393
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2026 10:09

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:53

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Diğer



Arka bölüm, Arka sac/panel > Küçük Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Küçük Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Küçük Çizik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor, Triger kayışı > Çatlak



Motorsöğütması, Soğutma sıvısı > Eksik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2458393 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2026 10:09 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:53
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Fren sistemi	Fren diskleri, ön - Aşınmış

Notlar

Diğer notlar;

Triger kayışında çatlaklar olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.02.2026 16:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2458393	Araç Giriş Tarihi:	28.01.2026 10:09	Araç Çıkış Tarihi:	05.02.2026 16:53
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası