

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1390512 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CHF019



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1390512 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CHF019	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	57514	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUPHNSSM4005352	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	KIRMIZI SİYAH	Model	Corsa
Sonraki Muayene Tar.	2026-09-03	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1390512 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik,çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumlarında hafif yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1390512 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,3 m/km	4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	71	9
2. Aks	42	60	18



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.4625	2.1945	10
2. Aks	0.6495	0.5405	16
El Freni	0.9115	0.972	6

Verimlilik

47

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	88H	5,63 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	88H	5,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	88H	5,57 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	88H	5,54 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 13:16
Rapor No: 06-01-1390512
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 12:30

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 13:16

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
395	294	64	125
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	86	23	89,58
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1390512 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

02.07.2025

Araç:

Opel/Vauxhall Corsa-F 1.2i 16V DIT

Motor kodu:

F 12 XHT (EB2ADTS)

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VXKUPHNSSM4005352 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.07.2025 12:44:05 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hata kodu P15A1-21:

Yağ basıncı kontrol valfi

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP

Hata kodu C0037:

Arka sol tekerlek devir sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B1400-64:

CAN-BUS

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Hata kodu B1003-55:

Klima kumanda Ünitesi

HATALI KODLAMA

Hata kodu B130C-11:

Güneş ışınları yoğunluk sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Karoseri elektronik kumanda ünitesi

Hata kodu U1F3B:

Çok fonksiyonlu elektronik kumanda ünitesi/emniyet

kemer uyarı lambası ile CAN iletişimi

Hicbir iletişim mümkün değildir.

Hata kodu U1F39:

Yağmur/ışık sensörü

HATALI İLETİŞİM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B181A:

ELEKTRONİK KONTAK KİLİDİ

HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu B123B:

İmmobilizer

Otomatik sanziman yoluyla etkinleştirme mantıksızdır.

Hata kodu B115B:

ARKA CAM SİLMEK MOTORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1164:

SAG FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1165:

SOL FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1163:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B133E:

Arka cam krikosu rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1715:

On sağ kapağı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapağı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B120A:

Carpisma uyarı sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu C1651:

Lastik havası kontrol sistemi

HATALI SINYAL

Hata kodu B1825:

YAG SEVİYE KONTROLÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1826:

Yağ basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA İZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1861:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1860:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1862:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1864:

FREN PEDALI SVICI 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1F1A:

LIN-Bus

HATALI İLETİŞİM!

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

Infotainment kullanımı dokümanatik yiizey

Hata kodu B1574:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.07.2025 13:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1390512	Araç Giriş Tarihi:	02.07.2025 12:30	Araç Çıkış Tarihi:	02.07.2025 13:16
Mersis No:	0309073518100001				

Dokunmatik ekran
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME
Hata kodu U1FAOQ:
MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI
BOZUK İLETİSİM
Konfor
PARK ASİSTANI
7*

Geri suirtis kamerasi sistemi
HATALI İLETİSİM!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Hata kodu B1223:
ic arka sol park yardim senséri
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1223:
ic arka sol park yardim senséri
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1224:
SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1224:
SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1227:
IC TARAFTAKI ARKA SAG MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1228:
SAG ARKA DIS MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B1228:
SAG ARKA DIS MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modili CAN
Konfor
Cok islevli direksiyon simidi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Hata kodu B1343-07:
KLIMA DUGMESI
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
SURUCU KAPISI KONTROL MODULU
Konfor
Cok fonksiyonlu kamera
Konfor
Anahtarsiz merkezi kilit sistemi
Sanziman
Sanziman
Direksiyon
Servo direksiyon
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu B100C;:
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu B1517:
Bluetooth modiiiii
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1562:
USB port 2
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.07.2025 13:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1390512	Araç Giriş Tarihi:	02.07.2025 12:30	Araç Çıkış Tarihi:	02.07.2025 13:16
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu B1591:

Tramer Sorgulaması

***5352 şasi nolu OPEL CORSA 1.2 130 AT8 ULTIMATE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.07.2025 13:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1390512	Ara� Giriş Tarihi:	02.07.2025 12:30	Ara� Çıkış Tarihi:	02.07.2025 13:16
Mersis No:	0309073518100001				

Ara  Resimleri



Vuruk



Kapı, sağı arka, Kapı, sağı arka
> Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1390512 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı




Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.07.2025 13:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1390512	Araç Giriş Tarihi:	02.07.2025 12:30	Araç Çıkış Tarihi:	02.07.2025 13:16
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası