

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2025 15:34 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-03-2363551 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:08 Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2025 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BSS446

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2025 15:34 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-03-2363551 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:08 Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2025 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06BSS446	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	156883	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W0L0SDL68E4104735	Motor Gücü	55 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Opel
Rengi	BEYAZ	Model	Corsa
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2014
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU TAŞITLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2025 15:34 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-03-2363551 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:08 Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2025 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler var
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Farlar solmuş, sağ park lambası yanmıyor
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları hasarlı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Arka amortisörlerde terleme var
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri düşük
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2025 15:34 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-03-2363551 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:08 Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2025 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.3 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	80	2
2. Aks	64	68	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.651	2.29	13
2. Aks	1.784	1.756	1
El Freni	1.5165	1.4	7

Verimlilik

69

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Dış Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/14	86T	6,8 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/14	86T	6,9 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/14	86T	6,8 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/14	86T	6,9 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2025 15:34 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-03-2363551 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:08 Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2025 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
300	248	38	111
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	48	9	87,27
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	12.05.2025 15:34	Bayi No:	0603	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-03-2363551	Araç Giriş Tarihi:	21.04.2025 10:08	Araç Çıkış Tarihi:	12.05.2025 15:34
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

21.04.2025

Araç:

Opel/Vauxhall Corsa-D 1.3 16V CDTI

Motor kodu:

A 13 DTC (LDV)

Üretim yılı;

10-14

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WOLOSDL68E4104735 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

21.04.2025 10:10:46 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu U0073:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Motor

Dizel motor

Hata kodu U0073:

CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP

Hata kodu U2100:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Bilgi ekranı

Hata kodu U2201:

Bilgi-eglençe kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

İLETİSİM YOK

Konfor

Karoseri elektronik kumanda iinitesi

Hata kodu U2108:

ABS kumanda unitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C0000:

Surus hızı sensörü/sinyali

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu C044A:

MOTOR DEVİR SINYALI

EKSİK SINYAL

Hata kodu U2100:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

İLETİSİM YOK

Ses/Video

Radyo/navigasyon aracı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2025 15:34 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-03-2363551 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:08 Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2025 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.04.2017		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	959.25	TL
28.07.2016		ERPÇarpışma	Hayır	581.66	TL
30.03.2016		ERPÇarpışma	Hayır	719.76	TL
24.11.2015		ERPÇarpışma	Hayır	224.45	TL

Km Sorgulaması

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2025 15:34 Bayi No: 0603 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-03-2363551 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:08 Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2025 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kaporta, C-direk, sol > Çizik



Kaporta, C-direk, sağ > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı kolu, dış > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2025 15:34
Rapor No: 06-03-2363551
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:08


Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2025 15:34

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Koltuklar, arka, Arka koltuk
döşemesi > Dikişleri Açılmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Noktasal Ezik



Cam yıkama/silme sistemi,
Cam suyu bidonu kapağı >
Sökülmüş-Yok



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ
> Standart Dışı Onarım



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon >
Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı,
Marka/Model Yazısı > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2025 15:34 Bayi No: 0603 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-03-2363551 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:08 Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2025 15:34
Mersis No: 0309073518100001



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Anten > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Çatlak



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Rötüş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	12.05.2025 15:34	Bayi No:	0603	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-03-2363551	Araç Giriş Tarihi:	21.04.2025 10:08	Araç Çıkış Tarihi:	12.05.2025 15:34
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası