

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:05
Rapor No: 06-04-1416011
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 09:11

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:05

Full Plus Ekspertiz



06EC8057

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:05 Bayi No: 0604 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-04-1416011 Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06EC8057	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	68129	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	W0L0XEP68G4122920	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	1398cc	Marka	Opel
Rengi	KIRMIZI	Model	Corsa
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NAZLICAN MAKİNE MÜHENDİSLİK PROSES VE İMALAT ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:05
Rapor No: 06-04-1416011
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 09:11

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:05

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik, çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler mevsim şartlarına uygun değil ve aşınmış.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Enjektör bobinleri sesli çalışıyor ve yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Araç durur halde Viteslerde gezerken sarsıntı yapıyor.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Sağ rot başı hasarlı
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Sesli çalışıyor.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:05 Bayi No: 0604 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-04-1416011 Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-6.6 ! m/km	-5.3 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	71	1
2. Aks	67	67	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.


Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	232	230	1
2. Aks	86	108	21
El Freni	188	144	23.5

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.



Fren diskleri, ön >
Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:05 Bayi No: 0604 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-04-1416011 Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/R15	88T	5,44 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/R15	88T	5,32 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/R15	88T	5,7 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/R15	88T	5,97 mm	Kışlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Tekerlek seti > Yıpranmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:05 Bayi No: 0604 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-04-1416011 Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:05 Bayi No: 0604 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-04-1416011 Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

13.09.2025
Araç: Opel/VauxhallCombo—D1.4i16V
Motor kodu: B 14 FP (LJA+NE4/843 A1.000)
Üretim yılı: 16-18
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: WOLOXEP68G4122920 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 13.09.2025 09:14:11 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.04.2016		ERPÇarpisma	Hayır	1405.23	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:05
Rapor No: 06-04-1416011
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 09:11

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:05

Araç Resimleri



Çizik



Camlar, Ön cam >
Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:05
Rapor No: 06-04-1416011
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 09:11

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:05

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:05
Rapor No: 06-04-1416011
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 09:11

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:05



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence Motorsoğutması, Soğutma sistemleri, Uzaktan kumanda > Hasarlı



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Tavan, Tavan > Deforme Olmuş



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Taş İzi



Tampon, ön, Ön tampon > Taş İzi



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sağ > Hasarlı

Parça Grubu

Şanzıman
Motor
Motorsoğutması

Parça ve Hasar

Şanzıman - Sarsıyor
Motor - Ses Yapıyor
Kayış - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi:	13.09.2025 10:05	Bayi No:	0604	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-04-1416011	Araç Giriş Tarihi:	13.09.2025 09:11	Araç Çıkış Tarihi:	13.09.2025 10:05
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç kirli kontrol edilmiştir. Motor kaputu folyo kaplı olduğu için kontrol edilememiştir. Sol ön çamurluk cıvataları işlem görmüş.

Test hattı ile ilgili notlar;

Dinamometre testi teknik spesifikasyonlardan dolayı uygulanamamıştır.

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Araç Bilgileri;

Aracın ruhsatında güncel muayene bilgisi bulunmamaktadır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi:	13.09.2025 10:05	Bayi No:	0604	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-04-1416011	Araç Giriş Tarihi:	13.09.2025 09:11	Araç Çıkış Tarihi:	13.09.2025 10:05
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası