

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.02.2026 16:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-3458363	Araç Giriş Tarihi:	28.01.2026 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	11.02.2026 16:45
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34RY0651



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 16:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-3458363 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 16:45
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	34RY0651	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	69294	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	W0L0XEP68H4007023	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	1398cc	Marka	Opel
Rengi	SİYAH	Model	Corsa
İlk Tescil Tarihi	05-10-2016	Sonraki Muayene Tar.	13-01-2027
Model Yılı	2016	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 16:45
Rapor No: 06-01-3458363
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2026 09:19

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 16:45

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 16:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-3458363 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 16:45
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izleri ezik, çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol arka lamba camı ve ön far bağlantı ayakları hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 16:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-3458363 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 16:45
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.7 m/km	4.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	83	6
2. Aks	39	63	24



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8025	1.57	12
2. Aks	2.074	2.2455	7
El Freni	0.8685	0.8935	2

Verimlilik

64

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	6,07 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	6,94 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	6,16 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	6,88 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 16:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-3458363 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 16:45
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.02.2026 16:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-3458363	Araç Giriş Tarihi:	28.01.2026 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	11.02.2026 16:45
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

28.01.2026

Araç:

Opel/Vauxhall Corsa-E 1.4i 16V

Motor kodu:

B 14 XEL (LDD+PL5)

Üretim yılı;

14-17

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WOLOXEP68H4007023 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

28.01.2026 09:28:20 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS/ESP

Hata kodu U00Q77:

CAN-BUS

KAPATMA FONKSIYONU

Hava yastığı

Hava yastığı

Konfor

Karoseri elektronik kumanda iinitesi

Hata kodu B1517:

AKU VOLTAJ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu B257B:

Isik salteri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B2955:

Immobilizer okuma bobini

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B3125:

Suruci kapağı kilidi açma

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B3130:

Kapı kilidini açma

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B3135:

Kapı kilitleme

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B3882:

SAG SIS FARI LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu C0277:

Fren pedali hareket sensorii

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0890:

Sensor referans voltaj devresi 3

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B101E:

ECU

YAZILIM/KODLAMA YANLIŞ!

Hata kodu B101D:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B151D:

ECU

FONKSIYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu U0078:

Araç iletişim veri yolu F

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Radyo

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 16:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-3458363 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 16:45
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.08.2025		ERP-Çarpma	Hayır	19581.83	TL
12.10.2017		Çarpisma	Hayır	6347.97	TL
10.10.2017		Çarpisma	Hayır	982	TL
10.10.2017		Çarpisma	Hayır	1784	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.02.2026 16:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-3458363	Araç Giriş Tarihi:	28.01.2026 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	11.02.2026 16:45
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 16:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-3458363 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 16:45
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Kırılmış

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Kaporta	Sol Üst Frangart - Lokal Boya
Kaporta	Sağ Üst Frangart - Lokal Boya
Motor	Motor üst kapağı, plastik - Ses Yapıyor

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurluk bağlantı cıvataları işlemlidir.

Diğer notlar;

Sağ elektrikli Dila aynası ayarlaması hatalı takılıyor. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.02.2026 16:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-3458363	Araç Giriş Tarihi:	28.01.2026 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	11.02.2026 16:45
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası