

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 10:15
Rapor No: 06-01-1483422
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:05

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 10:15

Full Plus Ekspertiz



06EPL735



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 10:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1483422 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 10:15
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06EPL735	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	17462	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	W0V7D9ED4P4326816	Motor Gücü	81 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	GRİ	Model	Crossland
İlk Tescil Tarihi	02-09-2024	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 10:15
Rapor No: 06-01-1483422
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:05

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 10:15

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 10:15
Rapor No: 06-01-1483422
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:05

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 10:15

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Hasar, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 10:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1483422 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 10:15
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.0 m/km	-3,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	85	3
2. Aks	55	71	16



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9655	1.8025	8
2. Aks	1.483	1.3825	6
El Freni	1.441	1.3065	9

Verimlilik

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	5,97 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	6,32 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	5,83 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	6,25 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 10:15
Rapor No: 06-01-1483422
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:05

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 10:15

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 352 NM	Teker Torku 308 NM	Teker Gücü 61 KW	Test Hızı 170 km/h
Ruhsat Verisi Güç 81 KW	Test Sonucu Güç 78 KW	Kayıp Güç 17 KW	Performans % 96,30

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 10:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1483422 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 10:15
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

28.04.2026
Arac:
Opel/Vauxhall Crossland X 1.2i 12V DI Ecotec
Motor kodu:
D 12 XHL (EB2ADT)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
W0V7D9ED4P4326816 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
28.04.2026 09:11:45/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Motor
Benzinli motor
Hava yastığı
Hava yastığı
Hata kodu B1400:
ECU
HATALI BESLEME VOLTAJII!
Klima
A/C/kalorifer
Klima
Klima sistemi kontrol ünitesi
Güvenlik
On kamera sistemi
Hata kodu U1F0A:
Multimedya CAN-Bus
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
Hata kodu U1F3E:
Telematik kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B1188:
On cam silme rolesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1189:
ON CAM SİLMEK HIZI ROLESİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1627:
Elektrikli akü sensör modülü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1715:
On sağ kapı kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B1716:
On sol kapı kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B175C;:
ECU
Anahtarsız giriş sistemiyle uyandırma sinyali mantıksız.
Hata kodu B1865:
Mars motoru rolesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1805:
Mars motoru
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1818:
Motor yağ seviye sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B183F:
Mars motoru
Mars motoru çalıştırmak için sayac
Hata kodu B1325:
ic mekan fanı
Hatalı kontrol akım devresi.
Hata kodu B1300:
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
Direksiyon siitunu modüllü
Hata kodu B2E1D:
Elektromekanik el freni kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1F90:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı
İLETİSİM YOK
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modülü CAN
Hata kodu B1553:
Otomatik hız kontrolü siirdirme düğmesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B15A3:
SABİT HIZ KONTROL SVİCİ "ACIK/KAPALI"
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Çoklu bilgi ekranı
Hata kodu U1FAOQ:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Direksiyon
Servo direksiyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Ses/Video
Telematics
Hata kodu U18A1:
Telematik kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B1506:
USB portu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1003:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Hata kodu B100C;:
ECU
HATALI BESLEME VOLTAJII!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 10:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1483422 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 10:15
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

W0V7D9ED4P4326816 şase nolu ve 06EPL735 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 10:15
Rapor No: 06-01-1483422
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:05

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 10:15

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik

Diğer



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 10:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1483422 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 10:15
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu

Parça ve Hasar

Kapı, sağ ön

Kapı, sağ ön - Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 10:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1483422 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 10:15
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası