

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1435124 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:26
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EBA479



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1435124 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:26
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06EBA479	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	15285	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	W0V7D9EL5P4238445	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	GRİ	Model	Crossland
İlk Tescil Tarihi	12-10-2023	Sonraki Muayene Tar.	11-09-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-000
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:26
Rapor No: 06-01-1435124
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:13

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:26

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1435124 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:26
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1435124 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:26
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.7 m/km	1,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	77	0
2. Aks	56	65	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	180	160	11
2. Aks	1	1.073	6
El Freni	0.8075	0.89	9

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	6,74 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	6,82 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	7,09 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:26
Rapor No: 06-01-1435124
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:13

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:26

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
341	301	65	168
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	80	16	83,33
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1435124 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:26
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

12.11.2025

Arac:

Opel/Vauxhall Crossland X 1.2i 12V DI

Motor kodu:

D 12 XHT (EB2ADTS/LEG/HNS)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

W0V7D9EL5P4238445 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

12.11.2025 12:13:16 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS/ESP

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

A/C/kalorifer

Klima

Klima sistemi kontrol iinitesi

Konfor

Karoseri elektronik kumanda iinitesi

Hata kodu B115B:

ARKA SILECEK PARK KONUMU SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Mars motoru rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B183F:

Mars motoru

Mars motoru calistirmak icin sayac

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

On kamera sistemi

Konfor

Direksiyon siitunu modiilii

Hata kodu B2E1D:

Elektromekanik el freni kumanda unitesine CAN-Bus-
baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F90:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

İLETİSİM YOK

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modili CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U1F1A:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesi LIN-Bus 1

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Hata kodu B1000:

ECU

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1009:

ECU

ARIZALI EEPROM MODULU

Konfor

Coklu bilgi ekrani

Hata kodu U1FAOQ:

ECU

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Park destegi

Hata kodu B1221:

On sol merkez park yardim senseri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1225:

On Sag Orta park yardimcisi sistemi sensoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1222:

Dis on sol park yardim sensoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1226:

Dis on sag park yardim sensoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Telematics

Hata kodu U18A1:

Telematik kumanda Initesine CAN-Bus-baglanti

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1506:

USB portu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1003:

ECU

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 12:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1435124	Araç Giriş Tarihi:	12.11.2025 11:13	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 12:26
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***8445 şasi nolu OPEL CROSSLAND 1.2 130 AT6 ESSENTIAL markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 12:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1435124	Araç Giriş Tarihi:	12.11.2025 11:13	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 12:26
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Spoiler > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 12:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1435124	Araç Giriş Tarihi:	12.11.2025 11:13	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 12:26
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Yüzeysel Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Taş
Izi



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 12:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1435124	Araç Giriş Tarihi:	12.11.2025 11:13	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 12:26
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası