

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.03.2026 09:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-2473400	Araç Giriş Tarihi:	25.03.2026 15:50	Araç Çıkış Tarihi:	28.03.2026 09:39
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



25ACP626



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 09:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2473400 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 15:50 Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 09:39
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	25ACP626	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	51346	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	W0V7D9EL3N4364073	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	BEYAZ	Model	Crossland
İlk Tescil Tarihi	14-11-2022	Sonraki Muayene Tar.	08-11-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 09:39
Rapor No: 06-01-2473400
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 15:50

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 09:39

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 09:39
Rapor No: 06-01-2473400
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 15:50

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 09:39

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik mevcut.yüzeysel çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 09:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2473400 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 15:50 Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 09:39
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,3 m/km	-4,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	79	1
2. Aks	92	86	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.099	0.8835	19
2. Aks	0.4875	0.5835	16
El Freni	0.881	1.0015	12

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	6,91 mm	Kışlık
Sol Arka	205/60/16	92H	7,24 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	7,07 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	7,32 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 09:39
Rapor No: 06-01-2473400
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 15:50

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 09:39

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
359	316	64	161
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	79	18	82,29
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.03.2026 09:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2473400	Araç Giriş Tarihi:	25.03.2026 15:50	Araç Çıkış Tarihi:	28.03.2026 09:39
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

25.03.2026
Arac:
Opel/Vauxhall Crossland X 1.2i 12V DI
Motor kodu:
F 12 XHT (EB2ADTS)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
W0V7D9EL3N4364073 (kumanda İnitesinden okunan)
Test edilmiş:
25.03.2026 15:51:08 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzinli motor
Hava yastığı
Hava yastığı
Hata kodu B1400:
ECU
HATALI BESLEME VOLTAJII!
Klima
A/C/kalorifer
Klima
Klima sistemi kontrol ünitesi
Hata kodu B1340:
KLİMA DÜĞMESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1351:
Ayak bolmesi havalandırması tusu
Fonksiyon hatalıdır.
Güvenlik
On kamera sistemi
Konfor
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
Hata kodu U1F5E:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesi LIN-Bus 2
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B115B:
ARKA SİLCEK PARK KONUMU SVİCİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1179:
Yatay donus sinyali sol/On Sol
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1178:
Yatay donis sinyali sol/On Sağ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B162C;:
AKSESUAR BESLEME ROLESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1715:
On sağ kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1716:
On sol kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1865:
Mars motoru rolesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1805:
Mars motoru
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1825:
MOTOR YAGI SEVİYESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1826:
Motor yagi basing sensorii
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1818:
Motor yağ seviye sensorii
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B183F:
Mars motoru
Mars motoru çalıştırmak için sayac
Hata kodu B132A:
KLİMA DUSUK BASINC SENSORU
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1329:
Klima sistemi yüksek basınc salteri
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1F05:
Uzaktan aktivasyon hattı kolu
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gösterge grubu
Konfor
Direksiyon siitunu modillii
Hata kodu B1180:
FAR FLASOR SVİCİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modili CAN
Hata kodu U1F1A:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesi LIN-Bus 1
HATALI İLETİSİM!
Sanziman
Otomatik sanziman
Direksiyon
Servo direksiyon
Ses/Video
Telematics
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 09:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-2473400 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 15:50 Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 09:39
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.05.2025		ERP-Çarpma	Hayır	152736.87	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 09:39
Rapor No: 06-01-2473400
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 15:50

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 09:39

Araç Resimleri



Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik

Diğer



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Küçük Vuruk

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.03.2026 09:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-2473400	Araç Giriş Tarihi:	25.03.2026 15:50	Araç Çıkış Tarihi:	28.03.2026 09:39
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Sağ ve sol ön çamurlukta koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.03.2026 09:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2473400	Araç Giriş Tarihi:	25.03.2026 15:50	Araç Çıkış Tarihi:	28.03.2026 09:39
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası