

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 14:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1503584	Araç Giriş Tarihi:	14.07.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 14:53
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DYC807



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1503584 Araç Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DYC807	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	76856	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	W0VZRHNS1P6023922	Motor Gücü	96 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	BEYAZ SİYAH	Model	Grandland
İlk Tescil Tarihi	04-08-2023	Sonraki Muayene Tar.	30-06-2028
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 14:53
Rapor No: 06-01-1503584
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:09

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 14:53

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1503584 Araç Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		taş izi ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		jantlarda çizik mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1503584 Araç Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.7 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	60	64	4
2. Aks	47	67	20



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4335	1.2605	12
2. Aks	1.9225	1.8595	3
El Freni	1.3895	1.453	4

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/18	102V	4,6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/18	102V	4,9 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/18	102V	4,6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/18	102V	4,9 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1503584 Araç Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 14:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1503584	Araç Giriş Tarihi:	14.07.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 14:53
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

14.07.2026

Araç:

Opel/Vauxhall Grandland 1.2 DI

Motor kodu:

HNS (EB2ADTS)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

WOVZRHNS1P6023922 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

14.07.2026 14:11:57/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Güvenlik

Çok fonksiyonlu kamera

Konfor

Ana kumanda ünitesi

Hata kodu B123B:

İmmobilizer

Otomatik sanziman yoluyla etkinleştirme mantıksızdır.

Hata kodu B180B:

ELEKTRONİK KONTAK KİLİDİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B11FO:

KISA FAR

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sağ kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B120D:

Hız kontrol sistemi

HATALI MESAFE KONTROL FONKSİYONU

Hata kodu B141E:

Start/stop sistemi düğmesi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B173A:

SURUCU KAPISI KAPI KİLİDİ ANAHTARI

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1418:

Surucu taraflı emniyet kemeri düğmesi

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu B1818:

YAG SEVİYE KONTROLÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1328:

Arka cam-/dis ayna rezistansı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA İZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

Uzaktan kodlama hatalıdır (NOT: Bu hata hayali bir hata olabilir).

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Direksiyon kumanda modüllü

Hata kodu B2E1D-87:

Surus dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus -bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F90-87:

Ana kumanda ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Çok işlevli direksiyon simidi

Hata kodu U1F1A-87:

LIN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Surucu kapısı modüllü

Hata kodu B1391-16:

ELEKTRİK Lİ CAM MOTORU ON SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1392-16:

ELEKTRİK Lİ CAM MOTORU SAG ON

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1393-16:

ELEKTRİK Lİ CAM MOTORU SOL ARKA

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1386-16:

ELEKTRİK Lİ CAM MOTORU SAG ARKA

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1399-96:

SURUCU KAPISI KONTROL MODÜLÜ

Dahili hata.

Konfor

Elektr. kontrolü bagaj kapagi

Hata kodu B100C-16:

ECU

HATALI BESLEME VOLTAJİ!

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 14:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1503584	Araç Giriş Tarihi:	14.07.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 14:53
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu B100C-17:
ECU
HATALI BESLEME VOLTAJI!
Hata kodu B1746-78:
ARKA KAPI
Hatali senkronizasyon.
Hata kodu B1747-04:
Bagaj kapagi elektronik kumanda Initesi
ARIZALI BASLATMA
Hata kodu B174E-11:
Bagaj kapagi kapatma salteri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B174F-15:
Bagaj kapagi kapatma salteri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1752-01:
Bagaj kapagi aktuatori 2
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1753-01:
Hatchback aktiatori 1
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1757-01:
HATCHBACK KAPATMA
Fonksiyon hatalidir.
Sanziman
Otomatik sanziman
Sanziman
Darbe vites kolu
Direksiyon
Servo direksiyon
Ses/Video
Navigasyon sistemi
Hata kodu B1537:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
GPS anten
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1561:
USB baglantisi 3
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu U1F6D:
On-board bilgisayar
İLETİSİM YOK
Hata kodu U1EF3:
Radyo/navigasyon sistemi ve bilgi-eglenme ekranı a
rasında video sinyali veri kablosu
SINYAL HATALI VEYA EKSİK
Hata kodu B1579:
Multimedya kontrol initesi
Fonksiyon hatalidir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

W0VZRHNS1P6023922 şase nolu ve 06DYC807 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 14:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1503584	Araç Giriş Tarihi:	14.07.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 14:53
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 14:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1503584	Araç Giriş Tarihi:	14.07.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 14:53
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Küçük Çizik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Diğer notlar;

Motor kaputunda koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 14:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1503584	Araç Giriş Tarihi:	14.07.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 14:53
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası