

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 09.02.2026 17:42 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 1/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1462352    | Araç Giriş Tarihi: | 09.02.2026 16:49 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.02.2026 17:42 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

# Full Plus Ekspertiz



## 06DTG685



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 17:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1462352 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 16:49 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 17:42  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |            |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka             | 06DTG685          | Şanzıman Tipi        | Otomatik   |
| KM                | 59547             | Yakıt Cinsi          | Benzin     |
| Şase              | W0VZRHNS1P6015819 | Motor Gücü           | 96 kw      |
| Motor Hacmi       | 1199cc            | Marka                | Opel       |
| Rengi             | MAVİ SİYAH        | Model                | Grandland  |
| İlk Tescil Tarihi | 10-06-2023        | Sonraki Muayene Tar. | 27-04-2026 |
| Model Yılı        | 2023              | Araç Tipi            | SUV        |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 5 Kapı     |


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 17:42  
Rapor No: 06-01-1462352  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 16:49

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 17:42

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 17:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1462352 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 16:49 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 17:42  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                 |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Küçük çizikler mevcut                                  |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                        |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       |                                                        |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                        |
| Silecekler                                    |       |                                                        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                        |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                                                        |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                        |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                        |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Turbo hortumu hafif yap kaçağı                         |
| Şanzıman                                      |       |                                                        |
| Diferansiyel                                  |       |                                                        |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                        |
| Park Sensörleri                               |       |                                                        |
| Araç Altı                                     |       |                                                        |
| Akü                                           |       | Akü kutup başına ulaşamadığından akü testi yapılamadı. |
| Klima                                         |       |                                                        |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                        |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                        |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                        |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                        |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 17:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1462352 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 16:49 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 17:42  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA      |
|----------|-----------|
| 2.9 m/km | -3,8 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 65      | 71      | 6        |
| 2. Aks | 50      | 49      | 1        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.454  | 1.318  | 9         |
| 2. Aks                     | 1.558  | 1.6685 | 6         |
| El Freni                   | 1.7115 | 1.9225 | 10        |

### Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/50/19 | 97H                | 6,52 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 205/50/19 | 97H                | 6,77 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 205/50/19 | 97H                | 6,41 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 205/50/19 | 97H                | 6,8 mm        | Kışlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 17:42  
Rapor No: 06-01-1462352  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 16:49

Sayfa: 6/11  
Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 17:42

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 434                 | 390             | 74         | 127          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 96                  | 85              | 19         | 88,54        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 09.02.2026 17:42 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1462352    | Araç Giriş Tarihi: | 09.02.2026 16:49 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.02.2026 17:42 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

09.02.2026

Arac:

Opel/Vauxhall Grandland 1.2 DI

Motor kodu:

HNS (EB2ADTS)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WOVZRHS1P6015819 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

09.02.2026 16:48:44 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS/ESP

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Ana kumanda linitesi

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1138:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B11FO:

KISA FAR

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sağ kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi  
kumanda unitesinden motor çalıştırma serbest bira  
kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu B1818:

YAG SEVİYE KONTROLÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA IZLEMESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1209:

Mesafe asistanı

HATALI SINYAL

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Konfor

Panoramik kamera

Konfor

Far ayarı

Konfor

Araç mesafesi asistanı

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1574-1C:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu B1575-00:

Dokunmatik ekran

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1FAQ-00:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK ASİSTANI

Hata kodu B1219-87:

Elektron. servo direksiyon

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1244-97:

SOL ARKA MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1245-97:

SAG ARKA MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1226-92:

MESAFE SENSÖRÜ ON/SAG DIS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1250-92:

SOL ON MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1251-92:

SAG ON MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1244-92:

SOL ARKA MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1245-92:

SAG ARKA MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Direksiyon kumanda modüllü

Hata kodu B2E1D-87:

Surus dinamigi kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus  
-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F90-87:

Ana kumanda ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Cok islevli direksiyon simidi

Konfor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 09.02.2026 17:42 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1462352    | Araç Giriş Tarihi: | 09.02.2026 16:49 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.02.2026 17:42 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

Cam sileceği  
Hata kodu B100C-16:  
ECU  
HATALI BESLEME VOLTAJII!  
Konfor  
Yagmur/isik sensorii  
Hata kodu B1000:  
ECU  
HATALI VEYA EKSİK KALIBRASYON!  
Hata kodu U1807:  
Limit kapatma  
GERİ BESLEME YOK!  
Hata kodu B1009:  
ECU  
Dahili hata.  
Konfor  
Suruci kapist modiili  
Hata kodu B1391-16:  
ELEKTRIKLI CAM MOTORU ON SOL  
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ  
Hata kodu B1392-16:  
ELEKTRIKLI CAM MOTORU SAG ON  
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ  
Hata kodu B1393-16:  
ELEKTRIKLI CAM MOTORU SOL ARKA  
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ  
Hata kodu B1386-16:  
ELEKTRIKLI CAM MOTORU SAG ARKA  
Fonksiyon hatalidir.  
Konfor  
Elektr. kontrollii bagaj kapagi  
Hata kodu B100C-17:  
ECU  
HATALI BESLEME VOLTAJII!  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu B1747-04:  
Bagaj kapagi elektronik kumanda Initesi  
ARIZALI BASLATMA  
Hata kodu B1749-15:  
Sikisma korumasi sensorii sol  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu B174F-15:  
Bagaj kapagi kapatma salteri  
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ  
Hata kodu B1752-01:  
Bagaj kapagi aktuatori 2  
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ  
Hata kodu B1753-01:  
Hatchback aktiatori 1  
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ  
Hata kodu B1757-01:  
HATCHBACK KAPATMA  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu U1F00-00:  
ARIZA TESHIS MODULU  
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.  
Sanziman  
Otomatik sanziman  
Sanziman  
Darbe vites kolu  
Direksiyon  
Servo direksiyon  
Ses/Video  
Navigasyon sistemi  
Hata kodu U1F00:  
ARIZA TESHIS MODULU

Hata kodu B1591:  
Geri suirtis kamerasi sistemi  
HATALI ILETISIM!  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 09.02.2026 17:42 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1462352    | Araç Giriş Tarihi: | 09.02.2026 16:49 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.02.2026 17:42 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

## Tramer Sorgulaması

W0VZRHNS1P6015819 şase nolu ve 06DTG685 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 09.02.2026 17:42 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 10/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1462352    | Araç Giriş Tarihi: | 09.02.2026 16:49 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.02.2026 17:42 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Diğer




Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Küçük Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Küçük Çizik



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 09.02.2026 17:42 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1462352    | Araç Giriş Tarihi: | 09.02.2026 16:49 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.02.2026 17:42 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası