

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 15:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1417346 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 15:26  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06BVS487



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 15:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1417346 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 15:26  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

|                                |                   |                          |            |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|
| <b>Plaka</b>                   | 06BVS487          | <b>Şanzıman Tipi</b>     | Otomatik   |
| <b>KM</b>                      | 68523             | <b>Yakıt Cinsi</b>       | Dizel      |
| <b>Şase</b>                    | W0VZCYHZ0L6021941 | <b>Motor Gücü</b>        | 96 kw      |
| <b>Ruhsat Motor No</b>         | 10Q3DX0544549     | <b>Motor Hacmi</b>       | 1499cc     |
| <b>Marka</b>                   | Opel              | <b>Rengi</b>             | GEİ        |
| <b>Model</b>                   | Grandland X       | <b>İlk Tescil Tarihi</b> | 26-03-2020 |
| <b>Sonraki Muayene Tar.</b>    | 02-08-2027        | <b>Model Yılı</b>        | 2020       |
| <b>Sonraki Egzoz Mua. Tar.</b> | aN-aN-ONaN        | <b>Araç Tipi</b>         | SUV        |
| <b>Ruhsat Sahibi</b>           | TAN OTO           | <b>Kapı Sayısı</b>       | 5 Kapı     |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 15:26  
Rapor No: 06-01-1417346  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 14:17

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 15:26

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 15:26  
Rapor No: 06-01-1417346  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 14:17

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 15:26

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                       |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik ve çizikler mevcut.                                     |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                              |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kirli                                                        |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                              |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                              |
| Silecekler                                    |       |                                                              |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                              |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                              |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                                                              |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                              |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                              |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                              |
| Şanzıman                                      |       |                                                              |
| Diferansiyel                                  |       |                                                              |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                              |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                              |
| Park Sensörleri                               |       |                                                              |
| Araç Altı                                     |       |                                                              |
| Akü                                           |       | Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı |
| Klima                                         |       |                                                              |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                              |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                              |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                              |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                              |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 15:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1417346 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 15:26  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA     |
|-----------|----------|
| -1.2 m/km | 3,6 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 67      | 66      | 1        |
| 2. Aks | 57      | 57      | 0        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.5505 | 1.4935 | 3         |
| 2. Aks                     | 1.4465 | 1.5295 | 5         |
| El Freni                   | 1.8045 | 1.7545 | 2         |

### Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 225/55/18 | 98V                | 5,02 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 225/55/18 | 98V                | 5,23 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 225/55/18 | 98V                | 5,11 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 225/55/18 | 98V                | 5,28 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 15:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1417346 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 15:26  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 96                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 15:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1417346 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 15:26  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

17.09.2025

Araç:

Opel/Vauxhall Grandland X 1.5 16V CDTi

Motor kodu:

D 15 DTH (DV5RC/LQJ/YHY)

Üretim yılı;

17-22

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WOVZYHZ0L6021941 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

17.09.2025 14:41:08 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS/ESP

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Klima

Klima sistemi kontrol iinitesi

Hata kodu B1351:

Ayak bolmesi havalandırması tusu

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Karoseri elektronik kumanda iinitesi

Hata kodu U1F3E:

Telematik kumanda Initesine CAN-Bus-baglanti

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U1F4B:

Far seviye ayarı elektronik kumanda Initesine CAN-

Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu B173D:

Elektronik anahtar için okuma cihazı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1808:

IMMOBILIZER/MOTOR ECU'SU

GEÇERSİZ TANIMLAMA

Hata kodu B115B:

ARKA SİLECEK PARK KONUMU SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1164:

SAG FREN LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1166:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ON SAG SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1167:

ON SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B117B:

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

Hatalı kontrol akım devresi.

Hata kodu B1715:

On sağ kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSİZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSİZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Mars motoru rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F05:

Uzaktan aktivasyon hattı kosulu

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1002:

ECU

{ZIN VERİLEMEZ KESME

Konfor

On kamera sistemi

Konfor

Park desteği

Hata kodu B1221:

On sol merkez park yardım sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1225:

On Sağ Orta park yardımcı sistemi sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1222:

Dis on sol park yardım sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1226:

Dis on sağ park yardım sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1223:

Arka sol merkez park yardım sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1227:

Arka sağ merkez park yardım sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1228:

Dis arka sağ park yardım sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Direksiyon siitunu modiii

Hata kodu B1180:

FAR FLASOR SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modili CAN

Hata kodu U1F1A:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesi LIN-Bus 1

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Konfor

ON CAM SİLECEĞİ

Hata kodu B100C;

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 17.09.2025 15:26 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1417346    | Araç Giriş Tarihi: | 17.09.2025 14:17 | Araç Çıkış Tarihi: | 17.09.2025 15:26 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

Kumanda Unitesi glic kaynagi  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Sanziman  
Otomatik sanziman  
Direksiyon  
Servo direksiyon  
Ses/Video  
Telematics  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*1941 şasi nolu OPEL GRANDLAND X 1.5 130 DİZEL S&S AT6 ENJOY markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 15:26  
Rapor No: 06-01-1417346  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 14:17

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 15:26

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Camlar, Ön cam fitili > Çizik



Camlar, Ön cam fitili > Çizik

## Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 15:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1417346 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 15:26  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >  
Küçük Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu >  
Taş izi




Motor kaputu, Motor kaputu >  
Taş izi



Motorsoğutması, Soğutma  
sıvısı > Eksik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş

### Parça Grubu

Dikiz aynası, sağ

### Parça ve Hasar

Dış dikiz aynası kapağı - Çizik

## Notlar

### Diğer notlar;

Soğutma sıvısı eksik olduğundan DYNO TESTİ yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 17.09.2025 15:26 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1417346    | Araç Giriş Tarihi: | 17.09.2025 14:17 | Araç Çıkış Tarihi: | 17.09.2025 15:26 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası