

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.04.2026 11:26
Rapor No: 06-01-2482742
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2026 09:56

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2026 11:26

Full Plus Ekspertiz



35ANP977



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.04.2026 11:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2482742 Araç Giriş Tarihi: 25.04.2026 09:56 Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2026 11:26
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	35ANP977	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	85751	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W0VZCYHZ3L6032707	Motor Gücü	96 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ SİYAH	Model	Grandland X
İlk Tescil Tarihi	05-06-2020	Sonraki Muayene Tar.	12-03-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.04.2026 11:26
Rapor No: 06-01-2482742
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2026 09:56

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2026 11:26

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.04.2026 11:26
Rapor No: 06-01-2482742
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2026 09:56

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2026 11:26

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Yakıcı madde izi, Taş izleri, ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön ve arka fren balataları aşınmış.
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.04.2026 11:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2482742 Araç Giriş Tarihi: 25.04.2026 09:56 Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2026 11:26
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.9 m/km	2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	79	4
2. Aks	57	62	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9455	1.697	12
2. Aks	1.2335	1.2705	2
El Freni	1.492	1.273	14

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/18	98V	5,82 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/18	98V	6,15 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/18	98V	5,73 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/18	98V	6,28 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.04.2026 11:26
Rapor No: 06-01-2482742
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2026 09:56

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2026 11:26

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 368 NM	Teker Torku 319 NM	Teker Gücü 71 KW	Test Hızı 154 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 86 KW	Kayıp Güç 19 KW	Performans % 89,58

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.04.2026 11:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-2482742 Araç Giriş Tarihi: 25.04.2026 09:56 Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2026 11:26
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

25.04.2026
Arac:
Opel/Vauxhall Grandland X 1.5 16V CDTi
Motor kodu:
D 15 DTH (DV5RC/LQP/YHZ)
Üretim yılı;
17-22
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
WOVZCYHZ3L6032707 (kumanda İntesinden okunan)
Test edilmiş:
25.04.2026 09:58:14 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hava yastığı
Hava yastığı
Hata kodu B1400:
ECU
HATALI BESLEME VOLTAJI!
Hata kodu U1F00:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesi ilave arıza kaydı
ARIZA HAFIZASI DOLU
Klima
A/C/kalorifer
Klima
Klima sistemi kontrol ünitesi
Güvenlik
On kamera sistemi
Hata kodu U1218:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/baglanti
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hata kodu B100C;:
ECU
HATALI BESLEME VOLTAJI!
Konfor
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
Hata kodu U1F4B:
Far seviye ayarı elektronik kumanda Ünitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu B1808:
İMMOBİLİZER/MOTOR ECU'SU
HATALI TANIMLAMA!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B115B:
ARKA SİLECEK PARK KONUMU SVICI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1165:
SOL FREN LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1166:
ON SAG SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1167:
ON SOL SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B120D:
Acil durum fren asistanı
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1805:
Mars motoru
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu B1002:
ECU
{ZİN VERİLEMEZ KESME
Konfor
Çoklu bilgi ekranı
Hata kodu U1FAOQ:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Konfor
SURUCU KAPISI KONTROL MODULU
Hata kodu U1F00:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesi ilave arıza kaydı
ARIZA HAFIZASI DOLU
Hata kodu B1391:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU ON SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1392:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ON
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1393:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SOL ARKA
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1386:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ARKA
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
Direksiyon simidini modifiye
Hata kodu U1F90:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu B2E1D:
Elektromekanik el freni kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti
BOZUK İLETİSİM
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modülü CAN
Direksiyon
Servo direksiyon
Ses/Video
Telematics
Hata kodu U1F03:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu U18A1:
Telematik kumanda Ünitesine CAN-Bus-baglanti

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.04.2026 11:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-2482742 Araç Giriş Tarihi: 25.04.2026 09:56 Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2026 11:26
Mersis No: 0309073518100001

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1506:

USB portu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1560:

USB bağlantısı 4

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu B1591:

Arka kamera modülüine CAN-Bus/bağlantı

Hicbir iletişim mümkün değildir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.05.2023		Çarpışma	Hayır	11381.12	TL
03.10.2022		KTT-Carpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.04.2026 11:26
Rapor No: 06-01-2482742
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2026 09:56

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2026 11:26

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Camlar, Kapı camı fitili, sol arka
> Çizik

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.04.2026 11:26
Rapor No: 06-01-2482742
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2026 09:56

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2026 11:26

Diğer



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Rötüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon
ızgarası > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, arka, Arka tampon >
Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ
> Standart Dışı Onarım



Motor, Motor üst kapağı, plastik
> Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Araç mikron değerleri yüksek ve değişiklik göstermektedir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.04.2026 11:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-2482742 Araç Giriş Tarihi: 25.04.2026 09:56 Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2026 11:26
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası