

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1454871 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



35BHL431



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1454871 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	35BHL431	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	140435	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W0LGT5G37H1070117	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Opel
Rengi	BEYAZ	Model	Insignia
İlk Tescil Tarihi	12-05-2017	Sonraki Muayene Tar.	20-08-2026
Model Yılı	2017	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 12:34
Rapor No: 06-01-1454871
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 09:20

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 12:34

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1454871 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Noktasal ezik, taş izi ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo ısıklık sesi, Motor, Turbo hortumları intercooler yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Katalitik konvertörde standart dışı onarım mevcut.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1454871 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,1 m/km	4.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	80	0
2. Aks	51	47	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.846	1.77	4
2. Aks	0.5605	0.6505	13
El Freni	1.3735	1.4125	2

Verimlilik

30

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/18	96W	5,93 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/18	96W	6,48 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/18	96W	5,86 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/18	96W	6,43 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1454871 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1454871 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 12:34
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

13.01.2026

Arac:

Opel/Vauxhall Insignia-A 1.6 16V CDTI

Motor kodu:

B 16 DTH (LVL)

Üretim yılı;

15-17

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WOLGT5G37H1070117 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.01.2026 12:25:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS/ESP

ABS

El freni

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Klima

Klima sistemi kontrol ünitesi

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

Karoseri elektronik kumanda ünitesi

Konfor

Koltuk ısıtıcısı

Konfor

Park desteği

Konfor

Farlar

Hata kodu B3410:

On far seviye ayarı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

On kamera sistemi

Konfor

Direksiyon kilidi

Konfor

ANAHTARSIZ ERİSİM SİSTEMİ

Sanziman

Otomatik sanziman

Hırsızlık koruması

HİRSIZ ALARM SİSTEMİ

Hata kodu U0164:

Klima kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Radyo/navigasyon aracı

Hata kodu U0164:

Klima kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Ses/Video

Multimedya arayüzü

Hata kodu U0100:

MOTOR ECU İLE İLETİSİM

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0101:

SANZİMAN ECU İLE İLETİSİM

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U0121:

ABS kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu U0140:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

İLETİSİM YOK

Ses/Video

Radyo kontrol ünitesi

Hata kodu U150F::

Lin-bus 15

HATALI İLETİSİM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.01.2026 12:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1454871	Araç Giriş Tarihi:	13.01.2026 09:20	Araç Çıkış Tarihi:	13.01.2026 12:34
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

W0LGT5G37H1070117 şase nolu ve 35BHL431 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.01.2026 12:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1454871	Araç Giriş Tarihi:	13.01.2026 09:20	Araç Çıkış Tarihi:	13.01.2026 12:34
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 12:34
Rapor No: 06-01-1454871
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 09:20

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 12:34



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Egzoz sistemi, Katalitik konvertör > Standart Dışı Onarım



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Tavan, Sunroof > Etiket Yapıştırılmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Lastik basınç uyarı lambası yanıyor. Araç egzozda harici duman çıkışı mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.01.2026 12:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1454871	Araç Giriş Tarihi:	13.01.2026 09:20	Araç Çıkış Tarihi:	13.01.2026 12:34
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası