

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1384405 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CNH924



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1384405 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CNH924	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	86633	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W0VZM6EFXK1045249	Motor Gücü	100 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Insignia
Sonraki Muayene Tar.	2026-05-18	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1384405 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme , kir ve çizikler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut ü.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ arka amortisör yağ kaçağı mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1384405 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.9 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	88	18
2. Aks	78	70	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.11	1.821	13
2. Aks	1.893	1.8705	1
El Freni	2.185	1.921	12

Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/17	101W	6,33 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/17	101W	7,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/17	101W	7,27 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/17	101W	6,41 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 11:07
Rapor No: 06-01-1384405
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 09:40

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 11:07

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
422	315	72	140
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	97	22	97,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1384405 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.06.2025

Arac:

Opel/Vauxhall Insignia-B 1.6 16V CDTI Sports Toure
r

Motor kodu:

D 16 DTH (LVL)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

W0VZMG6EFXK1045249 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

18.06.2025 11:04:36 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS/ESP

Hata kodu U0401:

MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA UNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS

I

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu C0245:

TEKERLEK SENSORLERİ

HATALI FREKANS

Hata kodu C0245:

TEKERLEK SENSORLERİ

HATALI FREKANS

Hata kodu C0045:

Arka sol tekerlek devir sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0050:

TEKERLEK SENSÖRÜ ARKA SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Klima

Klima sistemi kontrol ünitesi

Konfor

Merkezi Gateway kumanda Ünitesi

Konfor

Gerilim stabilizator

Konfor

On kamera sistemi

Hata kodu B1011:

Infotainment elektronik kumanda Ünitesi

Sistem devre disisi bırakıldı.

Konfor

Karoseri elektronik kumanda ünitesi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B097B:

CALİSTIRMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1517:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu B1529:

Sensor referans gerilimi, devre 5

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B3006:

Motor kaputu kontak salteri

Surus sırasında acik

Hata kodu B305A:

DİREKSİYON KİLİDİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B3110:

TRANSPONDER ANAHTAR 2

Cok dusuk akii voltajl.

Hata kodu B370A:

Yagmur sensörü

Dahili hata.

Hata kodu B3978:

Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B3980:

Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B3981:

ABS kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu C0277:

Fren pedalı hareket sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0890:

Sensor referans voltaj devresi 3

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B101E:

ECU

YAZILIM/KODLAMA YANLIŞ!

Hata kodu B1325:

ECU

FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Direksiyon kilidi

Konfor

Park desteği

Hata kodu U0422:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glantı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Konfor

ANAHTARSIZ ERİSİM SİSTEMİ

Hata kodu U00Q77:

CAN-BUS

KAPATMA FONKSİYONU

Hata kodu U0415:

ABS ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

ALINAN GECERSİZ VERİ

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu U00Q77:

CAN-BUS

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2025 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1384405	Araç Giriş Tarihi:	18.06.2025 09:40	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2025 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

KAPATMA FONKSİYONU

Hata kodu U0415:

ABS ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI

ALINAN GECERSİZ VERİ

Ses/Video

Radyo

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***5249 şasi nolu OPEL INSIGNIA GRAND SPORT 1.6 DİZEL 136 AT6 DESIGN markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 11:07
Rapor No: 06-01-1384405
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 09:40

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 11:07

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 11:07
Rapor No: 06-01-1384405
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 09:40

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 11:07

Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Diğer



Arka aks, Amortisör, arka sağ > Yağ Kaçağı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2025 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1384405	Araç Giriş Tarihi:	18.06.2025 09:40	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2025 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası