

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2026 09:32
Rapor No: 06-01-1478196
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.04.2026 13:21

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2026 09:32

Full Plus Ekspertiz



06KOS94



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2026 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1478196 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2026 13:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2026 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06KOS94	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	22683	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VXEVEEHZ7MZ087859	Motor Gücü	130 kw
Motor Hacmi	1997cc	Marka	Opel
Rengi	GRI	Model	Zafira Life
İlk Tescil Tarihi	19-10-2021	Sonraki Muayene Tar.	14-11-2026
Model Yılı	2021	Araç Tipi	MPV (Minibüs**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2026 09:32
Rapor No: 06-01-1478196
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.04.2026 13:21

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2026 09:32

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2026 09:32
Rapor No: 06-01-1478196
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.04.2026 13:21

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2026 09:32

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yüzeysel çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizik mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2026 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1478196 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2026 13:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2026 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17C	102H	6,29 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17C	102H	7,17 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17C	102H	6,38 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17C	102H	7,21 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2026 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1478196 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2026 13:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2026 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 130	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2026 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1478196 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2026 13:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2026 09:32
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

10.04.2026
Arac:
Opel/Vauxhall Zafira-Life 2.0 16V CDTI
Motor kodu:
D 20 DTR (EHZ/DW10FDCU)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VXEVEEHZ7MZ087859 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
10.04.2026 13:25:14/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hava yastığı
Hava yastığı
Hata kodu B1400-64:
CAN-BUS
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu B00D5-67:
Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1400-16:
CAN-BUS
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu U1F00-00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.
Klima
A/C/kalorifer
Klima
ARKA KLİMA KUMANDA PANOSU
Klima
Klima Kumanda Ünitesi Arka
Güvenlik
Çok fonksiyonlu kamera
Hata kodu U1F00-00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.
Konfor
Ana Kumanda Ünitesi
Hata kodu U1F22:
PARK DESTEĞİYLE CAN İLETİSİMİ
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu U1F3C:
Rejenerasyon katkısı pompası
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu U1F53:
DİREKSİYON KİLİT MODULU
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu U1F8A:
Hareket kontrollü erisim sistemi Kumanda Ünitesi s

ol ile iletişim
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1F8B:
Hareket kontrollü erisim sistemi Kumanda Ünitesi s
ag veya arka ile iletişim
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1F40:
Batarya izleme Kumanda Ünitesi
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1F43:
HAVA YASTIĞI ECU'SUYLE İLETİSİM
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1F3B:
Çok fonksiyonlu elektronik Kumanda Ünitesi/emniyet
kemer uyarı lambası ile CAN iletişimi
Hiçbir iletişim mümkün değildir.
Hata kodu U1F41:
Akım besleme Kumanda Ünitesine Bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1F3E:
Telematik Kumanda Ünitesine CAN-Bus
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1F39:
Yağmur/Isık Sensörü
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu U1F42:
Klima Kumanda Ünitesi
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu U1F25:
Gösterge Panosuna CAN-Bus-Bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1F51:
Çok fonksiyonlu kamera Kumanda Ünitesi (ECU) ile i
letişim
İLETİSİM YOK
Hata kodu U1F27:
infotainment Kumanda/gösterge birimi
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu U1F28:
Direksiyonun altında değiştirme modülü
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1F38:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
GÖSTERGE GRUBUNDAKİ FONKSİYON EKRANI
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B181A:
ELEKTRONİK KONTAK KİLİDİ
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B2ED3:
MERKEZİ SVIC ÜNİTESİ BSI
DAHİLİ ARIZA!
Hata kodu B1188:
On cam sileceği rölesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1189:
On cam sileceği rölesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1153:
ON CAM SİLECEĞİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B116D:
Sag geri vites lambası
Fonksiyon hatalıdır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2026 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1478196 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2026 13:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2026 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu B1164:
SAG FREN LAMBASI
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1168:
SINYAL LAMBASI ARKA SAG
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1137:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1138:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B114C;:
ARKA SAG PARK LAMBASI
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B11FO:
KISA FAR
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1601:
Merkezi uc birim için role
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B162A:
Merkezi uc birim
Elektrik devresinde kısa devre.
Hata kodu B1627:
Batarya sarj durumu elektronik kumanda Unitesi
Fonksiyon hatalidir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B1715:
On sag kapi kilidi kontak anahtari
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1716:
On sol kapi kilidi kontak anahtari
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1701:
Arka kapilarin çift kilitleme aktlatoru
arizali aktivasyon
Hata kodu B1711:
COCUK GUVENLIK TUTAMAGI SAG
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1712:
COCUK GUVENLIK TUTAMAGI SOL
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B170D:
COCUK GUVENLIGI
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1727:
On Sol Kapi kolu sensorii
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1782:
Hareket kontrollu erisim sistemi kumanda Unitesi s
ag veya arka
Alt antende pozitif kısa devre olmuştur.
Hata kodu B1787:
Hareket kontrollu erisim sistemi kumanda unitesi s
ol
Alt anten hatalidir.
Hata kodu B1781:
Hareket kontrollu erisim sistemi kumanda Unitesi s
ag veya arka
Ust anten hatalidir,
Hata kodu B1786:
Hareket kontrollu erisim sistemi kumanda unitesi s
ol
Ust antende pozitif kısa devre olmuştur.
Hata kodu B1783:

ag veya arka
arizali giic kaynagi ECU
Hata kodu B1788:
Hareket kontrollu erisim sistemi kumanda unitesi s
ol
arizali giic kaynagi ECU
Hata kodu B179B:
Dis siirglli kapi kolu salteri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B120A:
Carpisma uyarı sistemi
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B173A:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2026 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1478196 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2026 13:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2026 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Hareket kontrollu erisim sistemi kumanda Unitesi s

Tramer Sorgulaması

VXEVEEHZ7MZ087859 şase nolu ve 06KOS94 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2026 09:32
Rapor No: 06-01-1478196
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.04.2026 13:21

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2026 09:32

Araç Resimleri



Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu, sağ ve sol ön çamurluk koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2026 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1478196 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2026 13:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2026 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası