

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.02.2025 13:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1344042 Araç Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 19.02.2025 13:40
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DMY459

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.02.2025 13:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1344042 Araç Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 19.02.2025 13:40
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DMY459	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	88965	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR3UDYHZSPJ560705	Motor Gücü	96 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	GRİ	Model	2008
Sonraki Muayene Tar.	2026-02-09	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.02.2025 13:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1344042 Araç Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 19.02.2025 13:40
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş,paspaslar yok.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ farr ve gündüz farı hasarlı standar dışı onarılmış.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastik basınç uyarısı mevcut,jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.02.2025 13:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1344042 Araç Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 19.02.2025 13:40
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.0 m/km	3.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	63	76	13
2. Aks	0	84	84 !



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.819	2.494	11
2. Aks	1.306	1.1965	8
El Freni	0.0605	0.07	13

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	3,03 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	4,04 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	2,58 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	3,65 mm	Yazlık



Jant, sol arka > Çizik



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.02.2025 13:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1344042 Araç Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 19.02.2025 13:40
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
1242	545	71	142
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	90	82	93,75
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.02.2025 13:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1344042 Araç Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 19.02.2025 13:40
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

19.02.2025

Arac:

Citroen C-Elysee 1.5 Blue-HDi 100

Motor kodu:

YHY (DV5RD)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06C00A906

VIN:

VF7DDYHT2M]792438 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

19.02.2025 11:41:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel

Hata kodu U1218-81:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

BOZUK İLETİSİM

ABS

ABS/ESP

Hava yastigi

Airbag UDS

Hata kodu B1400:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu B1409:

Hava yastigl kumanda unitesi

Dahili hata.

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatali algilama.

Hata kodu B1808:

Immobilizer

ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI

Hata kodu B1178:

Yatay donis sinyali sol/On Sag

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1169:

SINYAL LAMBASI ARKA SOL

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1138:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1163:

Plaka lambasi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1162:

BAGA] BOLMESI LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B162C;

ROLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu C1651:

Lastik havasi kontrol sistemi

HATALI SINYAL

Hata kodu B1327:

ELEKTRIKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 3

arizali aktivasyon

Hata kodu B1326:

ELEKTRIKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 1

arizali aktivasyon

Konfor

Gosterge panosu grubu UDS

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modulu

Konfor

Cok islevli gosterge CAN

Konfor

PARK ASISTANI

Direksiyon

Elektrikli hidrolik direksiyon

Ses/Video

Arac radyosu CAN

Hata kodu DTC 0303:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

HATALI KODLAMA

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.02.2025 13:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1344042 Araç Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 19.02.2025 13:40
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.07.2024		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.02.2025 13:40
Rapor No: 06-01-1344042
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:11

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 19.02.2025 13:40

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk ağzı
> Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk
ağzı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.02.2025 13:40
Rapor No: 06-01-1344042
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:11

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 19.02.2025 13:40

Diğer



Camlar, Ön cam > Taş izi



Farlar, Far, sağ > Standart Dışı Onarım




Farlar, Far, sağ > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Farlar, Park lambası, sağ > Hasarlı



Farlar, Park lambası, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.02.2025 13:40	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1344042	Araç Giriş Tarihi:	19.02.2025 13:11	Araç Çıkış Tarihi:	19.02.2025 13:40
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası