

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.04.2026 09:25
Rapor No: 06-01-1477669
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 15:03

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 09:25

Full Plus Ekspertiz



06CSA660



Ekspert / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.04.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1477669 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 09:25
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CSA660	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	51045	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF3LPHNSKLS246884	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Peugeot
Rengi	BEYAZ	Model	308
İlk Tescil Tarihi	06-11-2020	Sonraki Muayene Tar.	08-11-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.04.2026 09:25
Rapor No: 06-01-1477669
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 15:03

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 09:25

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.04.2026 09:25
Rapor No: 06-01-1477669
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 15:03

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 09:25

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksarı	BAKIM GEREKLİ	Çizik ve ezikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpid ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü kutup başına ulaşamadığından akü testi yapılamadı
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.04.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1477669 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 09:25
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.5 m/km	-1,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	60	68	8
2. Aks	51	63	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4615	1.3655	6
2. Aks	0.713	0.771	7
El Freni	0.838	0.8805	4

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	94H	7,72 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	94H	7,7 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	94H	7,77 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	94H	7,65 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.04.2026 09:25
Rapor No: 06-01-1477669
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 15:03

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 09:25

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 439 NM	Teker Torku 389 NM	Teker Gücü 71 KW	Test Hızı 131 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 86 KW	Kayıp Güç 15 KW	Performans % 89,58

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.04.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1477669 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 09:25
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

08.04.2026

Araç:

Peugeot 308-III PureTech 130

Motor kodu:

HNS (EB2ADTS)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF3LPHNSKLS246884 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.04.2026 15:05:26/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Sanziman

Otomatik sanziman

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF3LPHNSKLS246884 şase nolu ve 06CSA660 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.04.2026 09:25
Rapor No: 06-01-1477669
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 15:03

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 09:25

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik

Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ >
Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ >
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.04.2026 09:25
Rapor No: 06-01-1477669
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 15:03

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 09:25

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Kırılmış



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Kırılmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Küçük Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Araç cam fitillerinde çizikler mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.04.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1477669 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2026 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 09:25
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası