

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 16:09  
Rapor No: 06-04-1368539  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604  
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:16

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 16:09

# Full Plus Ekspertiz



## 06ST357

Eksper / İmza

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 16:09  
Rapor No: 06-04-1368539  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604  
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:16

Sayfa: 2/11  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 16:09


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

## Araç Bilgileri

|               |                          |                      |            |
|---------------|--------------------------|----------------------|------------|
| Plaka         | 06ST357                  | Şanzıman Tipi        | Otomatik   |
| KM            | 16306                    | Yakıt Cinsi          | Benzin     |
| Şase          | VR3FPHNSTPY572671        | Motor Gücü           | 96 kw      |
| Motor Hacmi   | 1199cc                   | Marka                | Peugeot    |
| Rengi         | GRI                      | Model                | 408        |
| Alt Model     | 1.2Dynamic Premium 160HP | Sonraki Muayene Tar. | 2026-05-26 |
| Model Yılı    | 2023                     | Araç Tipi            | SUV        |
| Ruhsat Sahibi | TAN OTO                  | Kapı Sayısı          | 5 Kapı     |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 16:09  
Rapor No: 06-04-1368539  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604  
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:16

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 16:09

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar |
|-----------------------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       |        |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |        |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       |        |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |        |
| Silecekler                                    |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |        |
| Lastik ve Jantlar                             |       |        |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |        |
| Yürür Aksam                                   |       |        |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |        |
| Şanzıman                                      |       |        |
| Diferansiyel                                  |       |        |
| Direksiyon Sistemi                            |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |        |
| Park Sensörleri                               |       |        |
| Araç Altı                                     |       |        |
| Akü                                           |       |        |
| Klima                                         |       |        |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |        |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |        |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |        |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |        |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 16:09 Bayi No: 0604 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-04-1368539 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:16 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 16:09  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA     |
|-----------|----------|
| -2.1 m/km | 3,5 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 77      | 78      | 1        |
| 2. Aks | 68      | 67      | 1        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 273 | 274 | 0         |
| 2. Aks                     | 243 | 242 | 0         |
| El Freni                   | 132 | 132 | 0         |

### Verimlilik

66

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat       | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|------------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/55/R19 | 97V                | 5,48 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 205/55/R19 | 97V                | 5,33 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/55/R19 | 97V                | 5,78 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/55/R19 | 97V                | 5,78 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 16:09 Bayi No: 0604 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-04-1368539 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:16 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 16:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 96                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 16:09 Bayi No: 0604 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-04-1368539 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:16 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 16:09  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

29.04.2025  
Araç: Peugeot 308-III 1.2i 12V VTi Puretech 130  
Motor kodu: HNS (EB2ADTS)  
Üretim yılı: 21-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: VR3FPHNSTPY572671 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 29.04.2025 15:29:37 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzinli motor 0  
ABS ABS/ESP 0  
Hava yastığı Hava yastığı 0  
Konfor Merkezi kumanda ünitesi VSM 1 14

Hata kodu U1 FFC:  
Temiz hava fanına LIN—Bus bağlantısı  
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1FEA:  
Sürücü koltuğu kumanda ünitesine LIN-Bus—4 bağlantı  
ISI  
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1FEB:  
Yolcu koltuğu \_kumanda ünitesine CAN—Bus-4 bağlantı  
ISI  
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U0294:  
Hibrid s\_istem \_kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı  
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu B2E03:  
MERKEZİ SVİÇ UNİTESİ BSI  
DAHİLİ ARIZA!

Hata kodu B175C:  
KAPI KONTAĞI ANAHTARI SURUCU TARAFI  
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1706:  
DEPO FLAPI MERKEZİ KİLİTLEME  
arızalı aktivasyon

Hata kodu B1205:  
Gösterge panosu elektronik kumanda ünitesi  
Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu B1860:  
El freni müşiri  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1864:  
FREN PEDALI SVİÇİ 2  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B120D:  
Hız kontrol sistemi  
HATALI MESAFE KONTROL FONKSİYONU

Hata kodu B1818:  
YAĞ SEVİYE KONTROLU\_\_  
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1818:  
YAĞ SEVİYE KONTROLU\_\_  
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B163C:  
Hava dağıtım kapağı aktüatör sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor UBD 1 iç mekan dağıtım ünitesi  
Konfor Gösterge grubu 000

Hata kodu U1FBB:  
Araç elektrik s\_istemi kumanda ünitesine CAN—Bus/b  
ağlantı  
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1FAO:  
MUZİK-/ \_VIDEO BAĞLANTILARI  
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1FOO:  
ARIZA TEŞHİS MODULU  
Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Konfor Dokunmatik kontrol paneli  
Konfor PARK ASİSTANI  
Konfor Direksiyon kumanda modülü  
Konfor Direksiyon kontrol düğmesi  
Konfor Multiplex kontrol paneli  
Konfor Silecek 600000

Hata kodu B100C:  
ECU  
HATALI BESLEME VOLTAJII!

Konfor Yağmur/Işık sensörü  
Konfor Sürücü kapısı modülü A

Hata kodu B117C:  
Yan dış aydınlatma  
arızalı aktivasyon

Konfor Yolcu kapısı modülü

Hata kodu B117C:  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- meğa macs PC

Yan dış aydınlatma  
arızalı aktivasyon

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 29.04.2025 16:09 | Bayi No:           | 0604             | Sayfa:             | 7/11             |
| Rapor No:     | 06-04-1368539    | Araç Giriş Tarihi: | 29.04.2025 15:16 | Araç Çıkış Tarihi: | 29.04.2025 16:09 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

Konfor Sol LED farı  
Konfor Sağ LED farı  
Konfor Mesafe radar sensörü Aoc

Hata kodu UIFŞD:  
MERKEZİ SVİÇ UNİTESİ BSI  
İLETİŞİM YOK

Konfor Çok fonksiyonlu kamera

Hata kodu BI7F8:  
Çok fonksiyonlu kamera  
Sınırlı/çok sınırlı görüş alanı.

Konfor Arka sol köşe radarı

Hata kodu U1608:  
Çok fonksiyonlu kamera kumanda ünitesine CAN—Bus/b  
ağlantı  
Hiçbir iletişim mümkün değildir.

Konfor Arka sağ köşe radarı

Hata kodu U1608:  
Çok fonksiyonlu kamera kumanda ünitesine CAN—Bus/b  
ağlantı  
Hiçbir iletişim mümkün değildir.

Konfor Anahtarsız giriş

Hata kodu 51.761:  
.....  
MERKEZİ KILITLEME UÇ SVİCİ, SURUCU TARAFI DIŞ KAPI  
KOLU  
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Endüktif şarj yuvası  
Konfor Telematik (CAN) WO

Hata kodu BISEE:  
Hata kodu U1EF5:  
ECU  
YANLIŞ VERİ/YAZILIM!

Hata kodu 81652:

Şanzıman Darbe vites kolu  
SesNideo Navigasyon sistemi ho  
Hata kodu U1476:  
Radyoya Ethernet bağlantısı  
Hiçbir iletişim mümkün değildir.

Hata kodu BISEI:  
MİKROFON 2  
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1FBF:  
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

PARK DESTEĞİYLE CAN İLETİŞİMİ  
BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu U1EF5:  
ECU

YANLIŞ VERİ/YAZILIM!  
Hella Gutmann Solutions GmbH —4- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 16:09  
Rapor No: 06-04-1368539  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604  
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:16

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 16:09

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*2671 şasi nolu PEUGEOT 408 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 16:09  
Rapor No: 06-04-1368539  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0604  
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:16

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 16:09

## Araç Resimleri



## Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Ezik

## Diğer



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Küçük Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >  
Küçük Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 16:09 Bayi No: 0604 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-04-1368539 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:16 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 16:09  
Mersis No: 0309073518100001

| Parça Grubu   | Parça ve Hasar                       |
|---------------|--------------------------------------|
| Kapı, sağ ön  | Kapı, sağ ön - Standart Dışı Onarım  |
| Çamurluk, sağ | Çamurluk, sağ - Standart Dışı Onarım |

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç kirli kontrol edilmiştir. Motor kaputu folyo kaplı olduğu için kontrol edilememiştir.

### Test hattı ile ilgili notlar;

Teknik spesifikasyon'lardan dolayı dinamometre testi uygulanamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 29.04.2025 16:09 | Bayi No:           | 0604             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-04-1368539    | Araç Giriş Tarihi: | 29.04.2025 15:16 | Araç Çıkış Tarihi: | 29.04.2025 16:09 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası