

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 13:54  
Rapor No: 06-01-1482353  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:19

Sayfa: 1/12  
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 13:54

# Full Plus Ekspertiz



## 40ACR456



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 13:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1482353 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:19 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 13:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

Plaka	40ACR456	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	66652	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR3FPHNSTPY555984	Motor Gücü	96 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	GRI	Model	408
İlk Tescil Tarihi	20-06-2023	Sonraki Muayene Tar.	28-04-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 13:54  
Rapor No: 06-01-1482353  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:19

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 13:54

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 13:54  
Rapor No: 06-01-1482353  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:19

Sayfa: 4/12  
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 13:54

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, Çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sol aks körüğü yağ kaçağı mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ufak taş izleri mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 13:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1482353 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:19 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 13:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	-1.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	72	7
2. Aks	49	61	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.7805	1.528	14
2. Aks	2.013	1.7385	13
El Freni	1.359	1.418	4

### Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/19	97H	7,33 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/19	97H	7,69 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/19	97H	7,27 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/19	97H	7,54 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 13:54  
Rapor No: 06-01-1482353  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:19

Sayfa: 6/12  
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 13:54

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 438 NM	Teker Torku 391 NM	Teker Gücü 76 KW	Test Hızı 150 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 91 KW	Kayıp Güç 19 KW	Performans % 94,79

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 13:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-1482353 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:19 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 13:54  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;

24.04.2026

Araç:  
Peugeot 408-1l PureTech 130

Motor kodu:  
HNS (EB2ADTS)

Üretim yılı;  
Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:  
VR3FPHNSTPY555984 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:  
24.04.2026 12:21:05/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hava yastığı

Hava yastığı

Givenlik

Çok fonksiyonlu kamera

Hata kodu B17F8:

Çok fonksiyonlu kamera

Sinirh/çok sinirh görüş alanı.

Givenlik

Arka sol köşe radarı

Hata kodu U1608:

Çok fonksiyonlu kamera kumanda ünitesine CAN-Bus/b

aglantı

Hiçbir iletişim mümkün değildir.

Givenlik

Arka sağ köşe radarı

Hata kodu U1608:

Çok fonksiyonlu kamera kumanda ünitesine CAN-Bus/b

aglantı

Hiçbir iletişim mümkün değildir.

Konfor

Merkezi kumanda ünitesi VSM 1

Hata kodu U1FFC:

Temiz hava fanına LIN-Bus bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1FEA:

Surucu koltuğu kumanda ünitesine LIN-Bus-4 bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1FEB:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Yolcu koltuğu kumanda ünitesine CAN-Bus-4 bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0294:

Hibrid sistem kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B2ED3:

MERKEZİ SVIC UNİTESİ BSI  
DAHİLİ ARIZA!  
Hata kodu B13B9:  
On sol koltuk ısıtıcı sıcaklık sensörü  
Toprak kısa devresi vardır.  
Hata kodu B1168:  
SINYAL LAMBASI ARKA SAĞ  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1169:  
SINYAL LAMBASI ARKA SOL  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1164:  
SAG FREN LAMBASI  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1165:  
SOL FREN LAMBASI  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1175:  
3. Fren 1181  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B175C;:  
KAPI KONTAĞI ANAHTARI SURUCU TARAFI  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1706:  
DEPO FLAPİ MERKEZİ KİLİTLEME  
arızalı aktivasyon  
Hata kodu B183F:  
CALİSTIRMA/DURMA İZLEMESİ  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1205:  
Gosterge panosu elektronik kumanda ünitesi  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B120D:  
Hiz kontrol sistemi  
HATALI MESAFE KONTROL FONKSİYONU  
Hata kodu B163C;:  
Hava dağıtım kapakı aktiyator sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu B1645:  
Konfor  
UBD 1 iç mekan dağıtım ünitesi  
Konfor  
Multiplex kontrol paneli  
Konfor  
Gosterge grubu  
Hata kodu U1FBB:  
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantısı  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu U1FAOQ:  
MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu U1F00:  
ARIZA TESHİS MODULU  
Hata, hata güvenilirliğine kaydedilmemiştir.  
Konfor  
Sol LED farı  
Konfor  
Sağ LED farı  
Konfor  
Direksiyon kumanda modülü  
Konfor  
Anahtarsız giriş  
Hata kodu B172F:

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 13:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 06-01-1482353 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:19 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 13:54  
Mersis No: 0309073518100001

**ERISIM VE CALISTIRMA YETKISI ICIN BAGAJ BOLMESINDE**

**ANTEN**

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B17C1;

**MERKEZİ KILITLEME UC SVICI, SURUCU TARAFI DIS KAPI**

**KOLU**

Fonksiyon hatalidir.

**Konfor**

Suruci kapist modiili

Hata kodu B100C.;

**ECU**

**HATALI BESLEME VOLTAJI!**

Hata kodu B117C.;

Yan dis aydinlatma

arizali aktivasyon

**Konfor**

Yolcu kapisi modiili

Hata kodu B100C.;

**ECU**

**HATALI BESLEME VOLTAJI!**

Hata kodu B117C.;

Yan dis aydinlatma

arizali aktivasyon

Hata kodu B12C4:

Hata kodu B1466:

Kapi kontak salteri

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1702:

**MERKEZİ KILIT ICIN TAHRIKLER**

arizali aktivasyon

Hata kodu B1702:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

**MERKEZİ KILIT ICIN TAHRIKLER**

arizali aktivasyon

Hata kodu B17D9:

**AYNA ISITMASI**

**ELEKTRİK AKTİVASYON DEVRESİ ARIZALI**

**Konfor**

**PARK ASISTANI**

Hata kodu B128E:

Park yardım sensörü

Bilesen sıcaklığı/sistem sıcaklığı çok yüksektir.

Hata kodu U1F00:

**ARIZA TESHİS MODULU**

Hata, hata günligine kaydedilmemistir.

**Konfor**

Enduktif sarj yuvası

Hata kodu B1400:

**CAN-BUS**

**ARIZALI GUC KAYNAGI**

Hata kodu P0666:

Sanziman

Otomatik sanziman

Sanziman

Darbe vites kolu

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C120D:

Direks. acl sen

**HATALI SINYAL**

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 13:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/12  
Rapor No: 06-01-1482353 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:19 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 13:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.09.2024		ERP-Carpma	Hayır	16000	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 13:54  
Rapor No: 06-01-1482353  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:19

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 13:54

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik

## Diğer



Ön aks, Aks mili, sol > Yağ  
Kaçağı



Tampon, arka, Arka tampon >  
Küçük Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 13:54  
Rapor No: 06-01-1482353  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:19

Sayfa: 11/12  
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 13:54

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçta yüzeysel çizikler mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 13:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12  
Rapor No: 06-01-1482353 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:19 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 13:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası