

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.02.2026 10:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1464569	Araç Giriş Tarihi:	18.02.2026 09:28	Araç Çıkış Tarihi:	18.02.2026 10:25
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34BHE415



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2026 10:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1464569 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2026 10:25
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	34BHE415	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	128915	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF38DBHZTJL029122	Motor Gücü	90 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1560cc
Rengi	BEYAZ	Model	508
İlk Tescil Tarihi	16-05-2018	Sonraki Muayene Tar.	08-04-2027
Model Yılı	2018	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2026 10:25
Rapor No: 06-01-1464569
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:28

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2026 10:25

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2026 10:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1464569 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2026 10:25
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizik mevcut. Arka tamponda hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeleri mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda derin çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı ve enjektörlerde yakıt sızıntısı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2026 10:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1464569 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2026 10:25
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.4 m/km	1,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	75	5
2. Aks	44	47	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.6135	2.763	5
2. Aks	1.3475	1.389	2
El Freni	1.462	1.5335	4

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	6,32 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	5,22 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	6,23 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	5,3 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2026 10:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1464569 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2026 10:25
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
90	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.02.2026 10:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1464569	Araç Giriş Tarihi:	18.02.2026 09:28	Araç Çıkış Tarihi:	18.02.2026 10:25
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

18.02.2026
Arac:
Peugeot 508 1.6 8V Blue-HDi 120 FAP Sedan
Motor kodu:
BHZ (DV6FC)
Üretim yılı;
14-18
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF38DBHJTJL029122 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
18.02.2026 10:10:47 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
EDC 17 C60
Hata kodu P02D3-00:
Enjektör valfi 4
Üst adaptasyon limitine ulaşıldı
ABS
ABS/ESP Bosch 8.1 OBD
ABS
El freni
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI (CAN)
Hata kodu B1808:
İmmobilizer
ACMA SINYALI BOZULDU/ÜST ÜSTE BINDİ
Hata kodu B1715:
On sağ kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1716:
On sol kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Konfor
KAPI MODULU
Konfor
Yağmur/ısı sensörü (CAN)
Konfor
Gosterge panosu grubu (CAN)
Konfor
Matrix gosterge panosu
Konfor
Direksiyon kumanda modüllü
Hata kodu B1836-00:
TRANSPONDER ANTENİ
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Park asistanı (CAN)
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu U1802-87:
Arac hizi sinyali

HATALI SINYAL
Hata kodu U1F00-00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.
Hata kodu B1244-97:
SOL ARKA MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1245-97:
SAG ARKA MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1225-92:
ON SAG IC MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1222-92:
MESAFE SENSORU ON/SOL DIS
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1226-92:
MESAFE SENSORU ON/SAG DIS
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1250-92:
SOL ON MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1251-92:
SAG ON MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1244-92:
SOL ARKA MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1244-35:
SOL ARKA MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1245-92:
SAG ARKA MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Head-up ekran
Konfor
Silecek
Konfor
BSM motor elektronik kontrol linitesi
Hata kodu B1137-15:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Direksiyon kontrol diğmesi
Konfor
Anahtarsız giriş
Hata kodu U1F00:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.
Hata kodu B1724:
On Sag Kapi kolu sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1728:
On Sag Kapi kolu sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B172A:
Arka Sag Kapi kolu sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Elektronik anahtar için okuma cihazı LCE
Konfor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2026 10:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1464569 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2026 10:25
Mersis No: 0309073518100001

Multiplex kontrol paneli
Sanziman
Otomatik sanziman
Direksiyon
Servo direksiyon
Ses/Video
CD calar
Hata kodu B1000:
ECU
HATALI VEYA EKSİK KALİBRASYON!
Lastik basıncı kontrolü
Lastik basıncı kontrolü (CAN)
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.09.2020		Çarpışma	Hayır	1180	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2026 10:25
Rapor No: 06-01-1464569
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:28

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2026 10:25

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2026 10:25
Rapor No: 06-01-1464569
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:28

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2026 10:25

Diğer



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Küçük Vuruk



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Hasarlı



Motor, Motor/Yakıt sistemi > Sızdırıyor



Motor, Motor/Yakıt sistemi > Sızdırıyor



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;

Motor hafif yağ kaçağı enjektörler yakıt sızdırdığından dolayı dyno testi yapılmadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.02.2026 10:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1464569	Araç Giriş Tarihi:	18.02.2026 09:28	Araç Çıkış Tarihi:	18.02.2026 10:25
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası