

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 09:08  
Rapor No: 06-01-1486267  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2026 17:09

Sayfa: 1/12  
Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 09:08

# Full Plus Ekspertiz



## 07AON130



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 09:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1486267 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2026 17:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 09:08  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

## Araç Bilgileri

Plaka	07AON130	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	94358	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF3VEEHZ7NZ057262	Motor Gücü	132 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1997cc
Rengi	GRI	Model	Expert Traveller
İlk Tescil Tarihi	15-09-2022	Sonraki Muayene Tar.	02-07-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Minibüs
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 09:08  
Rapor No: 06-01-1486267  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2026 17:09

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 09:08

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 09:08  
Rapor No: 06-01-1486267  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2026 17:09

Sayfa: 4/12  
Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 09:08

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut. Bagaj kapağında hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön far bağlantı ayaklarında hasar mevcut
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	BAKIM GEREKLİ	direksiyon sağ ve sol çevirme esnasında harici ses mevcut
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	BAKIM GEREKLİ	Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Gergi bilyası ses yapıyor
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	BAKIM GEREKLİ	Soğutma Sıvısı kirli

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 09:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1486267 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2026 17:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 09:08  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

### Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/17	101W	4,46 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/17	101W	5,18 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/17	101W	4,53 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/17	101W	5,07 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 09:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-1486267 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2026 17:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 09:08  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 132	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 09:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-1486267 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2026 17:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 09:08  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;  
07.05.2026  
Arac:  
Peugeot Expert-IV 2.0 16V Blue-HDi 180 FAP Bus  
Motor kodu:  
EHZ (DW10FDCU)  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VF3VEEHZ7NZ057262 (kumanda ünitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
07.05.2026 17:13:50/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Hava yastığı  
Hava yastığı  
Hata kodu B1400-64:  
CAN-BUS  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Klima  
Otomatik klima kontrol sistemi  
Klima  
Arka klima otomatigi  
Klima  
Arka klima sistemi kontrol paneli  
Güvenlik  
Çok fonksiyonlu kamera  
Konfor  
Ana kumanda ünitesi BSI  
Hata kodu B181A:  
ELEKTRONİK KONTAK KILIDI  
HATALI İLETİSİM!  
Hata kodu B2ED3:  
MERKEZİ SVIC ÜNİTESİ BSI  
DAHİLİ ARIZA!  
Hata kodu B162A:  
Merkezi uc birim  
Elektrik devresinde kısa devre.  
Hata kodu B1716:  
On sol kapı kilidi kontak anahtarı  
MANTIKSIZ DURUM!  
Hata kodu B1734:  
On Sol Kapı kolu sensorii  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu B173A:  
SURUCU KAPISI KAPI KILIDI ANAHTARI  
MANTIKSIZ DURUM!  
Hata kodu B120B:  
Hız kontrol sistemi  
HATALI SINYAL FONKSİYONU  
Hata kodu B1327:  
ELEKTRİKLI YARDIMCI İSİTİCİ İCİN İSİTİCİ ELEMANI 3

arızalı aktivasyon  
Hata kodu B1326:  
ELEKTRİKLI YARDIMCI İSİTİCİ İCİN İSİTİCİ ELEMANI 1  
arızalı aktivasyon  
Hata kodu B1003:  
UZAKTAN KODLAMA ECU'SU  
Uzaktan kodlama hatalıdır (NOT: Bu hata hayali bir hata olabilir).  
Konfor  
Gosterge grubu  
Konfor  
Çok işlevli dokunmatik ekran  
Hata kodu U1FAQ-00:  
MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI  
BOZUK İLETİSİM  
Konfor  
Direksiyon kumanda modüllü  
Konfor  
Direksiyon kontrol diğmesi  
Konfor  
Multiplex kontrol paneli  
Sanziman  
Otomatik sanziman  
Direksiyon  
Elektrikli hidrolik direksiyon  
Ses/Video  
Navigasyon sistemi  
Hata kodu B100C;:  
Kumanda Ünitesi glic kaynagi  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Hata kodu U1FAQQ:  
MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI  
BOZUK İLETİSİM  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 09:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 06-01-1486267 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2026 17:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 09:08  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

VF3VEEHZ7NZ057262 şase nolu ve 07AON130 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 09:08  
Rapor No: 06-01-1486267  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2026 17:09

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 09:08

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sol ön, Cam sıyrıcı fitili,  
dış > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik

## Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 09:08  
Rapor No: 06-01-1486267  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2026 17:09

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 09:08

## Diğer



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde  
İle Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon  
simidi > Deforme Olmuş



Tampon, arka, Arka tampon >  
Küçük Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj  
kapısı > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Etiket  
Yapıştırılmış



Kaporta, Kaporta > Etiket  
Yapıştırılmış



Motor, Hava filtresi kabı >  
Sabitlemesi Hatalı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol >  
Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ  
> Hasarlı



Motorsoğutması, Soğutma  
sıvısı > Kirlenmiş

### Parça Grubu

Direksiyon sistemi

### Parça ve Hasar

Direksiyon sistemi - Ses Yapıyor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 09:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12  
Rapor No: 06-01-1486267 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2026 17:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 09:08  
Mersis No: 0309073518100001

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputunda koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Sağ ve sol far bağlantı ayaklarında hasar mevcut. Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

### Diğer notlar;

Araç lifte alınmadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 09:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12  
Rapor No: 06-01-1486267 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2026 17:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 09:08  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası