

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 15:38
Rapor No: 06-01-1491527
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:37

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 15:38

Full Plus Ekspertiz



06FD7267



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1491527 Araç Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:37 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06FD7267	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	96523	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF3VEEHZ7NZ041207	Motor Gücü	132 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1997cc
Rengi	GRI	Model	Expert Traveller
İlk Tescil Tarihi	05-07-2022	Sonraki Muayene Tar.	20-05-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Minibüs
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 15:38
Rapor No: 06-01-1491527
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:37

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 15:38

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 15:38
Rapor No: 06-01-1491527
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:37

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 15:38

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Boya atması taş izleri, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut. Arka lastikler aşınmış.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sol aks körüğü yağ kaçağı mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	BAKIM GEREKLİ	Lifte alınamadı.
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ufak taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	BAKIM GEREKLİ	Kayış kasnak grubu harici ses mevcut
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1491527 Araç Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:37 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/17	101Y	3,9 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/17	101Y	2,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/17	101Y	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/17	101Y	2,5 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1491527 Araç Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:37 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
132	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1491527 Araç Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:37 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 15:38
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

01.06.2026
Arac:
Peugeot Expert-IV 2.0 16V Blue-HDi 180 FAP Bus
Motor kodu:
EHZ (DW10FDCU)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF3VEEHZ7NZ041207 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
01.06.2026 15:08:01 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hava yastığı
Hava yastığı
Hata kodu B1400-64:
CAN-BUS
ARIZALI GUC KAYNAGI
Klima
Otomatik klima kontrol sistemi
Klima
Arka klima otomatigi
Klima
Arka klima sistemi kontrol paneli
Güvenlik
Çok fonksiyonlu kamera
Konfor
Ana kumanda ünitesi BSI
Hata kodu U1F3B:
Çok fonksiyonlu elektronik kumanda ünitesi/emniyet kemeri uyarı lambası ile CAN iletişimi
Hiçbir iletişim mümkün değildir.
Hata kodu U1F39:
Yağmur/ışık sensörü
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B181A:
ELEKTRONİK KONTAK KILIDI
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B2ED3:
MERKEZİ SVIC UNİTESİ BSI
DAHİLİ ARIZA!
Hata kodu B162A:
Merkezi uc birim
Elektrik devresinde kısa devre.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B162C;:
ROLE 1 AKSESUARLARI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1818:
YAG SEVIYE KONTROLU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1327:

ELEKTRİKLI YARDIMCI İSİTİCİ İCİN İSİTİCİ ELEMANI 3
arızalı aktivasyon
Hata kodu B1326:
ELEKTRİKLI YARDIMCI İSİTİCİ İCİN İSİTİCİ ELEMANI 1
arızalı aktivasyon
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata günliğine kaydedilmemiştir.
Hata kodu U1F1A:
LIN-Bus
HATALI İLETİSİM!
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
Çok işlevli dokunmatik ekran
Hata kodu B1574-1C:
Dokunmatik ekran
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME
Konfor
Direksiyon kumanda modüllü
Hata kodu B1181-00:
Işık anahtarı modüllü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B100C-16:
ECU
HATALI BESLEME VOLTAJII!
Hata kodu U1F00-00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata günliğine kaydedilmemiştir.
Konfor
Direksiyon kontrol diğmesi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Hata kodu B13A5-07;
On sağ sıcaklık seçme tuşu "-"
TUS BLOKE EDİLMİS
Hata kodu U1F00-00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata günliğine kaydedilmemiştir.
Sanziman
Otomatik sanziman
Direksiyon
Elektrikli hidrolik direksiyon
Ses/Video
Navigasyon sistemi
Hata kodu B100C;:
Kumanda Ünitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu B1562:
USB port 2
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata günliğine kaydedilmemiştir.
Hata kodu B1574:
Dokunmatik ekran
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1491527 Araç Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:37 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 15:38
Mersis No: 0309073518100001

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF3VEEHZ7NZ041207 şase nolu ve 06FD7267 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 15:38
Rapor No: 06-01-1491527
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:37

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 15:38

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka >
Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ >
Vuruk

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 15:38
Rapor No: 06-01-1491527
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:37

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 15:38

Diğer



Ön aks, Aks mili, sol > Yağ Kaçağı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Rötüş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Boyası Atmış



Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış



Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış



Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış



Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1491527 Araç Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:37 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu bağlantı Civatasında işlem mevcut.

Diğer notlar;

Araç lifte alınmadığından Araç altı kontrolleri mekanik kontroller yapılamadı, fren süspansiyon ve DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-1491527 Araç Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:37 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası