

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.01.2026 16:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/13
Rapor No:	06-01-1458207	Araç Giriş Tarihi:	27.01.2026 14:47	Araç Çıkış Tarihi:	27.01.2026 16:00
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06BKL397



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1458207 Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 16:00
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06BKL397	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	232772	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF37UBHY6JN554012	Motor Gücü	74 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1560cc
Rengi	BEYAZ	Model	Partner
İlk Tescil Tarihi	25-04-2019	Sonraki Muayene Tar.	29-12-2026
Model Yılı	2018	Araç Tipi	Panelvan (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 16:00
Rapor No: 06-01-1458207
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:47

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 16:00

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1458207 Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 16:00
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Dolu hasarı, boya atmaları, ezik çizik ve hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Standart dışı onarım, Kir, çizik, deforme ve hasar öevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik. Sol arka lastik delinmiş.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yakıt sistemi sızdırıyor. Yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		Yağ kaçakları mevcut. Debriyaj aşınmış. Bilya ses yapıyor
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1458207 Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 16:00
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.4 m/km	4.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	91	20
2. Aks	80	79	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5225	1.382	9
2. Aks	1.469	1.6205	9
El Freni	1.035	0.975	5

Verimlilik

40

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	6,32 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	6,43 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5,27 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	6,56 mm	Kışlık



Lastik, sol arka >
Delinmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1458207 Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 16:00
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.01.2026 16:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1458207	Araç Giriş Tarihi:	27.01.2026 14:47	Araç Çıkış Tarihi:	27.01.2026 16:00
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

27.01.2026

Arac:

Peugeot Partner-III 1.6 8V Blue-HDi 100 FAP Kasten

Motor kodu:

BHY (DV6FD)

Üretim yılı;

14-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF37UBHY6JN554012 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

27.01.2026 14:51:18 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

EDC 17 C60

Hata kodu P16E8-00:

Kurum partikil filtresi diferansiyel basınç sensör

i

Degistirilen bağlantılar

Hata kodu P151A-92:

Immobilizer

Fonksiyon hatalidir.

Motor

ADD

Hata kodu DTC OEBO:

ARIZA KODU YOK

ONEMSIZ ARIZA KODU

ABS

Bosch ABS

Hava yastigi

Hava yastiklari Autoliv

Konfor

Gosterge panosu grubu (CAN)

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI (CAN)

Hata kodu DTC 04CA:

ARKA SOL SIS LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 05FF;

Kablolama elektronik kumanda Unitesi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 0303:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

HATALI KODLAMA

Hata kodu DTC OEB3:

Ure katkı maddesi pompası

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

COM 2005

Konfor

Cok islevli gosterge (CAN)

Konfor

Yagmur/isik sensorii (CAN)

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Radio RD4

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1458207 Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 16:00
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.07.2019		ERP-Çarpisma	Hayır	5264.92	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 16:00
Rapor No: 06-01-1458207
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:47

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 16:00

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 16:00
Rapor No: 06-01-1458207
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:47

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 16:00

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik

Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ
Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ
Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ
Kaçağı




Elektrik donanımı/Pano, Kablo
demeti > Onaysız



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj kapağı fitili
> Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Boyası Atmış

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 16:00
Rapor No: 06-01-1458207
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:47

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 16:00



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Tavan, Ön cam direği, sağ > Boyası Atmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Dolu Hasarlı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Boyası Atmış



Motor, Motor izolasyonu > Hasarlı



Motor, Motor izolasyonu > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Yakıt sistemi > Sızdırıyor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1458207 Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 16:00
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Standart
Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Kol
dayaması, ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites körüğü >
Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Şanzıman

Şanzıman

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Debriyaj - Aşınmış

Bilya - Ses Yapıyor

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Sağ Bagaj kapağı ve sol ön çamurluk bağlantı civataları işlemlidir.

Diğer notlar;

Egzoz dan siyah duman çıkışı mevcut. Araç fitillerinde çizik,deforme ve hasar mevcut. Bagaj içi sac kaplama olduğundan arka sac panel uç kısımlarda kusur kontrolü yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.01.2026 16:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1458207	Araç Giriş Tarihi:	27.01.2026 14:47	Araç Çıkış Tarihi:	27.01.2026 16:00
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası