

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1369166 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:03 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DKS141

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1369166 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:03 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DKS141	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	19443	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00X70540345	Motor Gücü	66 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470U434649	Motor Hacmi	999cc
Marka	Renault	Rengi	GRİ
Model	Clio	İlk Tescil Tarihi	18-01-2023
Sonraki Muayene Tar.	31-12-2025	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2025 11:57
Rapor No: 06-01-1369166
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:03

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2025 11:57

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1369166 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:03 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli ve yakıcı madde hasarı var.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1369166 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:03 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.7 m/km	-6.8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	62	5
2. Aks	65	58	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	251	235	6
2. Aks	80	80	0
El Freni	66	74	11

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,78 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	6,09 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,77 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1369166 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:03 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1369166 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:03 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

©"GUTMANN

30.04.2025
Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 100
Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RJAO0X70540345 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 30.04.2025 11:49:18 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin UDS OBD 1

Hata kodu DTC 053016:
Soğutma maddesi basınç sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS ABS/ESP (CAN) 3*

Hata kodu DTC 505613:
Kumanda ünitesi güçkaynağı
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC E15487:
Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus
İLETİŞİM YOK

ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum... 0
ABS Park freni CAN 4

Hata kodu DTC 501386:
FREN SİSTEMİECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 501586:
Araç elektrik s_istemi kumanda ünitesine CAN—Bus/b
ağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 501887:
Gösterge panosuna CAN-Bus—bağlantı
BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 503268:
Elektromekanik el frenini

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Park freni uygulanmış haldeyken tekerleklerde hare
ket algılandı.

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 1

Hata kodu DTC 809188:
Sol kapı çarpma sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima Klima
Güvenlik CAN Gateway
Konfor UCH CAN NIOO

Hata kodu DTC AF7001:
Fren pedalı müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0008:
Yağmur/Işık sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7CO4:
Hata kodu
Arıza kodu üretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC8004:
Sağ okuma lambası
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:
LİM-Bus
İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC DC0308:
ECU
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor UPC CAN 4

Hata kodu DTC 923064:
Marş motoru
arızalı aktivasyon

Hata kodu DTC AOE296:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE396:
KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AODF14:
Marş motoru rölesi
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 2

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hata kodu DTC E15487:
Radyoya CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu DTC C19F87:
MULTİPLEKS AĞ
Fonksiyon hatalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1369166 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:03 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001

Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN Z*

Hata kodu DTC E14F87:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/ba
ğlantı
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC E15BS7:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Konfor Park asistanı OBD 0
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN O*
Direksiyon Servo direksiyon CAN 1
Hata kodu DTC 561F86:
Multimedya kontrol ünitesi
HATALI İLETİŞİM!

SesNideo Multimedya arayüzü CAN 0
SesNideo Navigasyon 3

Hata kodu DTC 932A01:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932A13:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.10.2024		ERPÇarpma	Hayır	45380.24	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.04.2025 11:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1369166	Araç Giriş Tarihi:	30.04.2025 11:03	Araç Çıkış Tarihi:	30.04.2025 11:57
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Çizik




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Yakıcı Madde ile
Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.04.2025 11:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1369166	Araç Giriş Tarihi:	30.04.2025 11:03	Araç Çıkış Tarihi:	30.04.2025 11:57
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.04.2025 11:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1369166	Araç Giriş Tarihi:	30.04.2025 11:03	Araç Çıkış Tarihi:	30.04.2025 11:57
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası