

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 10:24
Rapor No: 06-01-1482170
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:00

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 10:24

Full Plus Ekspertiz



06CRR242



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 10:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1482170 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 10:24
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CRR242	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	65344	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00368326507	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	GRI	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	02-11-2021	Sonraki Muayene Tar.	19-11-2026
Model Yılı	2021	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 10:24
Rapor No: 06-01-1482170
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:00

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 10:24

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 10:24
Rapor No: 06-01-1482170
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:00

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 10:24

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	BAKIM GEREKLİ	Motor alt muhafaza yok
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 10:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1482170 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 10:24
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,4 m/km	-1,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	78	14
2. Aks	51	63	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.913	0.9315	1
2. Aks	1.3645	1.4795	7
El Freni	1.182	1.1075	6

Verimlilik

40

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	7,92 mm	Kışlık
Sol Arka	195/55/16	87H	7,69 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	7,85 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	7,77 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 10:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1482170 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 10:24
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 67 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 10:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1482170 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 10:24
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

24.04.2026
Arac:
Renault Clio-V 1.0 TcE 90
Motor kodu:
H4D-470 (H4D-E4)
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RJA00368326507 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
24.04.2026 10:03:56/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
ABS
ABS/ESP (CAN)
ABS
Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...
ABS
Park freni CAN
Hata kodu DTC 501586:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
BOZUK ILETISIM
Hava yastigi
Hava yastigi (CAN)
Klima
Klima
Güvenlik
Park asistans OBD
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AC2123:
Suruci tarafı emniyet kemeri digmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0308:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC 923064:
Mars motoru
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Konfor
Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC A0801C:
Motor calistirma tusu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
BOZUK ILETISIM
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Sanziman
Cift debriyajli sanziman CAN
Hirsizlik koruması
CAN Gateway
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya araylizi CAN
Ses/Video
Navigasyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 10:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1482170 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 10:24
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

VF1RJA00368326507 şase nolu ve 06CRR242 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 10:24
Rapor No: 06-01-1482170
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:00

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 10:24

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 10:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1482170 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 10:24
Mersis No: 0309073518100001

Diğer




Motor, Alt muhafaza >
Sökülmüş-Yok



Motor kaputu, Motor kaputu >
Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 10:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1482170 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 10:24
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası