

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2025 14:20
Rapor No: 06-01-2361628
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:06

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2025 14:20

Full Plus Ekspertiz



06COD818

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2025 14:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2361628 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2025 14:20
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06COD818	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	90957	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	VF1RJA00967658389	Motor Gücü	74 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	ONaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2025 14:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-2361628 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2025 14:20
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler var kirli.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sol ön jant kapağı yok.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ terletmeleri mevcut. Harici ses mevcut.
Şanzıman		Yağ terletmeleri mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön camda taş izi var.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2025 14:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2361628 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2025 14:20
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.6 m/km	-12.6 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	79	3
2. Aks	62	79	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.782	2.252	19
2. Aks	2.0465	1.897	7
El Freni	0.938	1.4005	33

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	4,5 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88T	4,9 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	4,6 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	4,85 mm	Kışlık



Jant kapağı, sol ön >
Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2025 14:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2361628 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2025 14:20
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2025 14:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2361628 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2025 14:20
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

16.04.2025
Arac:
Renault Clio-V 1.0 TCe 100
Motor kodu:
H4D-450 (H4D-B4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RJA00967658389 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
16.04.2025 13:08:56 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama 7/ OBD
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
Hata kodu DTC 018A12:
Gaz basınc sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 158B96:
Krank mili sensörü
ARIZALI VOLAN DİŞ SINYALI
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima
Hata kodu DTC A4C614:
İç mekan fanı
Hatalı kontrol akım devresi.
Güvenlik
CAN Gateway
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC DC0000S8:
Yağmur/ısı sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
UPC CAN
Konfor
Gösterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC 940815:
EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Radyo CAN
4*
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 934149:
ECU
YANLIŞ KONFIGURASYON
Hata kodu DTC 934749:
Bluetooth modüllü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E15087:
Hava yastığı kumanda unitesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15987:
Hidrolik direksiyon kumanda Unitesine CAN-Bus/bağ
anti
İLETİSİM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2025 14:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-2361628 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2025 14:20
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.09.2024		Çarpma	Hayır	0	TL
06.02.2023		ERPDeprem	Hayır	27697.58	TL
01.10.2021		ERPÇarpma	Hayır	26861.23	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.04.2025 14:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-2361628	Araç Giriş Tarihi:	16.04.2025 13:06	Araç Çıkış Tarihi:	16.04.2025 14:20
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2025 14:20
Rapor No: 06-01-2361628
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:06

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2025 14:20



Camlar, Ön cam > Taş
Izi



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi,
sol ön > Deforme Olmuş



Koltuklar, arka, Arka koltuk
döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Standart Dışı Onarım




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Standart Dışı Onarım



Şanzıman, Şanzıman > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2025 14:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2361628 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2025 14:20
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	C-direk, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Kaporta	C-direk, sağ - Boyalı
Kaporta	B-direk, sağ - Boyalı
Kaporta	A-direk, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Lokal Boya
Tavan	Sağ üst frangart - Lokal Boya
Fren sistemi	Fren diskleri, ön - Aşınmış
Motor	Motor - Ses Yapıyor

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ arka kapı, sağ ön kapı , sağ ön çamurluk bağlantı vidaları işlemli - sökülmüş takılmış ,içi dışı boyalı işlemli. Kapı sol arka bağlantı civataları işlemli, kapı içinde standart dışı onarım mevcut.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç dışı kirli olduğundan dolayı göz ile hasar kusur tespiti yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.04.2025 14:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2361628	Araç Giriş Tarihi:	16.04.2025 13:06	Araç Çıkış Tarihi:	16.04.2025 14:20
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası