

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1424402 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 13:17 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 13:58
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CJA911



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1424402 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 13:17 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 13:58
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CJA911	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	119703	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00X67111924	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	25-03-2021	Sonraki Muayene Tar.	27-03-2026
Model Yılı	2021	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 13:58
Rapor No: 06-01-1424402
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 13:17

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 13:58

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1424402 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 13:17 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 13:58
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar,ezikler,çizikler,yakıcı madde izleri ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler,çizikler,ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik ve sol ön jant kapağı hasarlı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Triger kapağı hafif yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1424402 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 13:17 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 13:58
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,1 m/km	3,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	70	2
2. Aks	56	54	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8185	1.8295	0
2. Aks	1.857	1.719	7
El Freni	0.5815	0.5965	2

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	5,25 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	5,15 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	5,69 mm	Yazlık



Jant kapağı, sol ön >
Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1424402 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 13:17 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 13:58
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1424402 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 13:17 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 13:58
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

08.10.2025
Arac:
Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu:
H4D-470 (H4D-E4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RJA00X67111924 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
08.10.2025 13:38:51 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 508086:
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 508286:
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglantı
Eksik/hatalı CAN sinyali.
Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.
Hata kodu DTC E14187:
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15487:
Radyo kumanda unitesine CAN-Bus
İLETİSİM YOK
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima
Hata kodu DTC A4C614:
İç mekan fanı
Hatalı kontrol akım devresi.
Güvenlik
CAN Gateway
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AF7001:
Fren pedali musiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC AF7002:
Fren pedali musiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC2123:
Surucu tarafı emniyet kemeri dıgmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC9649:
Yağmur/ısı sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AFA514:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AFA614:
Merkezi kilit
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC AFA714:
Kapi kilitleme
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0000S8:
Yağmur/ısı sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0208:
LIN-Bus
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15487:
Radyo CAN-Bus/baglantı
BOZUK İLETİSİM
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC 923A67:
AKU KESME SVICI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 92A492:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR
ARIZALI GÜÇ KAYNAGI
Hata kodu DTC AOE296:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AOE396:
KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Gösterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC E15487:
Radyo CAN-Bus/baglantı
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Radyo CAN
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 934149:
ECU
YANLIŞ KONFIGURASYON
Hata kodu DTC 934749:
Bluetooth modülü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC E14087:
Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E14187:
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E14887:
ABS kumanda unitesine CAN-Bus-baglantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15087:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1424402 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 13:17 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 13:58
Mersis No: 0309073518100001

Hava yastıklı kumanda unitesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15987:
Hidrolik direksiyon kumanda Unitesine CAN-Bus/bağl
anti
İLETİSİM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.05.2023		ERCarpma	Hayır	2963.2	TL
08.04.2022		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 13:58
Rapor No: 06-01-1424402
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 13:17

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 13:58

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı kolu, dış > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı kolu, dış > Çizik



Farlar, Far camı, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 13:58
Rapor No: 06-01-1424402
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 13:17

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 13:58

Vuruk



Kaporta, Sol Arka Şase > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

Diğer



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik




Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izı




Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 13:58
Rapor No: 06-01-1424402
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 13:17

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 13:58



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol arka şase ucu hafif ezik. Sağ arka kapı bağlantı civatası işlemli

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2025 13:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1424402	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2025 13:17	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2025 13:58
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası