

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 14:18
Rapor No: 06-04-1424756
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 13:27

Sayfa: 1/6
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 14:18

Mobil Ekspertiz



06DKG272

Eksper / İmza

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 14:18
Rapor No: 06-04-1424756
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 13:27

Sayfa: 2/6
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 14:18

Araç Bilgileri

Plaka	06DKG272	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	94646	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00270410883	Motor Gücü	66 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470U427631	Motor Hacmi	999cc
Marka	Renault	Rengi	BEYAZ
Model	Clio	İlk Tescil Tarihi	09-01-2023
Sonraki Muayene Tar.	24-12-2025	Model Yılı	2022
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	24-12-2025	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 14:18 Bayi No: 0604 Sayfa: 3/6
Rapor No: 06-04-1424756 Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Sol Ön	5,21 mm	Yazlık
Sol Arka	5,43 mm	Yazlık
Sağ Ön	5,44 mm	Yazlık
Sağ Arka	5,99 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara İstanbul Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 14:18
Rapor No: 06-04-1424756
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 13:27

Sayfa: 4/6
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 14:18

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon > Vuruk

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 14:18
Rapor No: 06-04-1424756
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 13:27

Sayfa: 5/6
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 14:18

Diğer



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ ön > Deforme Olmuş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Tavan, Tavan > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	C-direk, sol - Boyalı
Kaporta	B-direk, sol - Boyalı
Kaporta	A-direk, sol - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Değişmiş
Kaporta	C-direk, sol - Standart Dışı Onarım
Kaporta	A-direk, sol - Standart Dışı Onarım
Kaporta	B-direk, sol - Standart Dışı Onarım

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön kapı, arka kapı ve sol ön çamurluk civataları işlem görmüş.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi:	09.10.2025 14:18	Bayi No:	0604	Sayfa:	6/6
Rapor No:	06-04-1424756	Araç Giriş Tarihi:	09.10.2025 13:27	Araç Çıkış Tarihi:	09.10.2025 14:18
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

50.000 km ve üzerindeki otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.

Yasal Uyarı

- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir muayene sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- Ekspertiz aracın muayene edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun muayene tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- Aracın motoruna ilişkin testler ve diagnose cihazı ile veya sair şekilde yapılan hasar tanı işlemleri bu ekspertiz kapsamında değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Aracın teslim tarihi ve saati: 09.10.2025 14:18

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası