

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:32  
Rapor No: 06-01-2485917  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.05.2026 16:46

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:32

# Full Plus Ekspertiz



## 34GFG666



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-2485917 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2026 16:46 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.  
(PURSAKLAR)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	34GFG666	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	121123	<b>Yakıt Cinsi</b>	Benzin
<b>Şase</b>	VF1RJA00569957530	<b>Motor Gücü</b>	67 kw
<b>Marka</b>	Renault	<b>Motor Hacmi</b>	999cc
<b>Rengi</b>	BEYAZ	<b>Model</b>	Clio
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	20-01-2023	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	03-11-2027
<b>Model Yılı</b>	2022	<b>Araç Tipi</b>	Hatchback
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:32  
Rapor No: 06-01-2485917  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.05.2026 16:46

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:32

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:32  
Rapor No: 06-01-2485917  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.05.2026 16:46

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:32

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Yakıcı madde izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jant kapaklarında çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Arka muhafaza plastiği ve motor alt muhafazada hasar mevcut
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön camda hasar mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-2485917 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2026 16:46 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.9 m/km	-4,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	71	2
2. Aks	51	62	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.139	1.075	5
2. Aks	0.491	0.5705	13
El Freni	86	136	37

### Verimlilik

28

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	5,93 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88H	4,55 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	5,8 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	4,67 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-2485917 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2026 16:46 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 67	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-2485917 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2026 16:46 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:32  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
Internet;  
  
06.05.2026  
Arac:  
Renault Clio-V 1.0 TcE 90  
Motor kodu:  
H4D-470 (H4D-E4)  
Uretim yili;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VF1RJA00569957530 (kumanda unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
06.05.2026 16:48:10/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Benzin UDS OBD  
Hata kodu DTC 035112:  
ATESLEME BOBINI 1  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 035212:  
indüksiyon bobini 2  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 035312:  
ATESLEME BOBINI 3  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 003316:  
TURBO KOMPRESOR BYPASS VALFİ  
Fonksiyon hatalıdır.  
ABS  
ABS/ESP (CAN)  
Hata kodu DTC 507855:  
Elektromekanik el frenini  
YANLIŞ KONFIGURASYON  
Hata kodu DTC 508086:  
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu DTC 50A07B:  
Lastik havası kontrol sistemi  
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu DTC E14187:  
Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu DTC E15487:  
Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus  
İLETİSİM YOK  
Hava yastığı  
Hava yastığı (CAN)  
Klima  
Klima  
Hata kodu DTC A4C614:  
ic mekan fanı  
Hatalı kontrol akım devresi.

Konfor  
UCH CAN  
Hata kodu DTC AF7001:  
Fren pedali musiri  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC ACB449:  
Yağmur sensörü  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC AC2024:  
Mars motoru rölesi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC AC2123:  
Suruç taraflı emniyet kemeri dıgmesi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC DC000058:  
Yağmur/isik sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC DC0208:  
LIN-Bus  
BAGLANTI YOK!  
Konfor  
UPC CAN  
Hata kodu DTC 923A67:  
AKU KESME SVICI  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 923064:  
Mars motoru  
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE  
Hata kodu DTC C07300:  
CAN-BUS  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu DTC AOE296:  
KISA FAR SOL  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu DTC AOE396:  
KISA FAR SAG  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC ADA116:  
AKTUATOR GUC KAYNAGI  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC AODF14:  
Mars motoru rölesi  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC ADA172;  
AKTUATOR GUC KAYNAGI  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Konfor  
Gosterge panosu grubu OBD  
Sanziman  
Cift debriyajlı sanziman CAN  
Hirsizlik koruması  
CAN Gateway  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Ses/Video  
Radyo CAN  
7\*  
Hata kodu DTC 932813:  
Mikrofon  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 93D98F:  
USB portu

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-2485917 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2026 16:46 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:32  
Mersis No: 0309073518100001

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E14087:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E14187:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E14887:

ABS kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15087:

Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15987:

Hidrolik direksiyon kumanda Ünitesine CAN-Bus/baglanti

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

VF1RJA00569957530 şase nolu ve 34GFG666 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:32  
Rapor No: 06-01-2485917  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.05.2026 16:46

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:32

## Araç Resimleri



## Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon >  
Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >  
Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >  
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-2485917 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2026 16:46 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Kaporta, Muhafaza, arka > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş




Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Şarj durumu 88%  
Sağlık durumu 60%  
Gerilim 12.76V  
İç direnç 6.44 mΩ  
EN 359

### Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Marşbiyel, sağ

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçta maskeleme hatası boya tozları mevcut.

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-2485917 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2026 16:46 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası